



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo  
Al Direttore Investimenti  
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

|   |   |
|---|---|
| Oggetto   | <i>Oggetto: Acquedotti di adduzione primaria vettore Murgia Sgolgore – Matera – Lavori di riparazione perdita sulla condotta in cemento armato del diametro <math>\phi</math> 250 in agro di Altamura (Ba).</i> |
| Impianto  | <i>Tubazione in cemento armato <math>\phi</math> 250.</i>   |
| U.T.  | <i>DOPAP – VESAP</i>  |
| Descrizione del disservizio   | <i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Murgia Sgolgore – Matera.</i>   |
| Motivi dell'emergenza   | <i>Riparazione perdita di circa 15 l/sec.</i>   |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate                             | <i>19 Settembre 2016 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>  |
| Primi interventi adottati   | <i>Scavo per la ricerca perdita</i>   |
| Termini di consegna   | <i>22 settembre 2016</i>  |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità              | <i>Inserimento di pezzo speciale (carter) in acciaio sulla condotta del diametro <math>\phi</math> 250.</i>   |
| Denominazione della Ditta affidataria   | <i>FAVER S.p.A.</i>   |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta  | <i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>   |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti                                     | <i>€ 4.015,79</i>   |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)                         |   |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) |   |



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Allegati</b> | <i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i> |
|-----------------|---|

Intervento ascrivibile a:

|                        |  |                     |                                     |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Conto Economico</b> |  | <b>Investimenti</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|

**Il Richiedente**

**Il Responsabile VESAP**

**Si autorizza: II DIRETTORE DOPAP**



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Direzione Operativa  
Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione  
Area Grandi Vettori e Serbatoi

Acquedotto Pugliese  
I - 27/10/2016 - 0112886



Alla DIRPR  
SEDE

Alla DIRRI - GESRI  
SEDE

IAUAM  
SEDE

**Oggetto:** *Acquedotti di adduzione primaria vettore Murgia Sgolgore – Matera – Lavori di riparazione perdita sulla condotta in cemento armato del diametro  $\varnothing$  250 in agro di Altamura (Ba).*

Con riferimento all'intervento in oggetto, in conformità alla Procedura Aziendale PG3.21 "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti" par. 5.2.3. "Attivazione interventi straordinaria non programmabili con procedura d'urgenza", si trasmette:

- nota A.I.P. prot. n.0111303 del 24/10/2016
- Verbale di somma urgenza
- Relazione Tecnica
- Computo Metrico


*Cordiali saluti.*

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
*ing. Luciano Venditti*

Angelo Castrignano 24/10/2016 P.U.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Via S. Maria della Pace, 20124 - Bari - Telefono: +39 080 972 41  
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Registro delle Imprese di Bari  
Codice Fiscale 04709470724 - P.IVA n. 04709470724





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Operativa  
Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione  
Area Grandi Vettori e Serbatoi

Acquedotto Pugliese  
U - 24/10/2016 - 0111303



All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Borsellino e Falcone, 2  
70125 BARI

**Oggetto:** *Acquedotti di adduzione primaria vettore Murgia Sgolgore – Matera – Lavori di riparazione perdita sulla condotta in cemento armato del diametro  $\varnothing$  250 in agro di Altamura (Ba).*

Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette il "Verbale di somma urgenza" in una relazione tecnica, relativo ai lavori in oggetto.

*Distinti Saluti.*

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
*ing. Luciano Venturi*

AQP