



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Fornitura e posa in opera di n. 2 paratoie di intercettazione vasche di pesca, aggettamento in continuo del refluo e pulizia della vasca
Impianto	ISF Occidentale - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Rottura premente, intasamento tubazioni di aspirazione e blocco EP
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici giugno 2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditte specializzate
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione tubazione premente, realizzazione di n. 2 paratoie in acciaio inox complete di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte in uno all'aggettamento in continuo delle acque e alla contestuale pulizia delle vasche di accumulo.
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.p.A. € 76.876,00 A.T.I. HTC € 72.147,88
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibili
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 149.023,88
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**


Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio


Il Responsabile

Ing. Christian Tamma


Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci
