



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| | |
|---|--|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno |
| Impianto | ISF Torre del Diavolo - Bari |
| U.T. | Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT |
| Descrizione del disservizio | Gruppo elettrogeno fuori servizio – mancato avviamento in assenza rete ENEL |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | squadra elettromeccanici 12/02/2021 |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediato – intervento già eseguito |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Smontaggio pulizia ad ultrasuoni iniettori e taratura, olio motore, filtro olio, filtro carburante, tubazione di aspirazione carburante. |
| Denominazione della Ditta affidataria | LM Tecnologie con sede in Noci (BA), ZONA G 6/N INT. 15 Z.I. |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 6.251,20 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | |



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|-----------------|--|
| Allegati | |
|-----------------|--|

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|--|
| Conto Economico | | Investimenti | X | |
|------------------------|--|---------------------|----------|--|

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile
Ing. Christian Tamma

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci