acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 26/04/2016 - 0045918

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria centrifuga per disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano Forcatella (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	L'apparecchiatura risulta bloccata, interpellata la ditta costruttrice, si è evidenziata la necessità di sostituire diversi componenti usurati e non più riparabili.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della centrifuga impedisce la disidratazione del fango e quindi il regolare smaltimento dello stesso dall'impianto con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 10/12/2015.
Primi interventi adottati	Accumulo dei fanghi nei digestori.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria centrifuga per disidratazione fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip s.p.a. – Don Battistoni n. 1, 60035 JESI (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice ed della macchina.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.820,69+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta Pieralisi Maip s.p.a. Consuntivo del 15/12/2015
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		**Investimenti**		

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Marcello Rainò