acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	**ID Bari Ovest** : Lavori di adeguamento CEI0-16 cabina ricezione, ripristino funzionale del cogeneratore SEA, MST compressori AERZEN e fornitura di materiale elettrico per il completamento della messa in servizio dell'impianto..
Impianto di depurazione	Bari Ovest
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	**ID Bari Ovest** A seguito di gara di potenziamento dell'impianto, si rilevava ad appalto aggiudicato la necessità di adeguare la cabina di ricezione ENEL e ripristino funzionale del cogeneratore SEA. Inoltre si rendeva necessario eseguire la MST compressori AERZEN e fornitura di materiale elettrico per il completamento della messa in servizio dell'impianto.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i. Vito Labate, ID Bari Ovest in data 07/07/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditte specializzate nel settore.
Termini di consegna	**ID Bari Ovest** **Ditta Telmes S.r.l.** Inizio lavori 07/07/2020 Fine lavori 28/10/2020 **Ditta HUBER Technology S.r.l.** Fornitura materiale del 13/10/2020 **Ditta Aerzen Italia S.r.l.** Inizio lavori 07/09/2020 Fine lavori 29/10/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	**ID Bari Ovest** **Ditta Telmes S.r.l.** -: Lavori di adeguamento CEI0-16 cabina ricezione, ripristino funzionale del cogeneratore SEA, fornitura di materiale elettrico per il completamento della messa in servizio dell'impianto. **Ditta Huber S.r.l.** -Fornitura materiale elettrico per ripristino PLC di controllo e gestione dissabbiatore. **Ditta Aerzen Italia S.r.l.** -Intervento tecnico di manutenzione straordinaria sulle soffianti Aerzen per

	analisi vibrazioni, compilazione reports e check-list.
Denominazione delle Ditte affidatarie	Telmes Srl Huber Srl Aerzen Italia Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**ID Bari Ovest** € 27.446,76 Importo lavori effettuati dalla ditta Telmes Srl € 3.728,61 Importo fornitura effettuata dalla ditta Huber Srl €19.590,00 importo lavori effettuati dalla ditta Aerzen Italia Srl **Importo Totale Intervento ID Bari Ovest € 50.765,37**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	**ID Bari Ovest** Consuntivi: 123 del 07/07/2020, 177 del 27/08/2020, 300 del 30/09/2020, 260 del 14/09/2020, 277 del 28/09/2020, 324 del 28/10/2020 Ditta Telmes Srl. Consuntivo: Huber del 02/11/2020 Ditta Huber Srl Consuntivo: SEO-20-655 del 29/09/2020 ditta Aerzen Italia Srl
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**X**	**Investimenti**

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci