acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 16/09/2016 - 0095987

Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione frigocongelatore
Impianto	Laboratorio CIS Lecce
U.T.	Lecce
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento frigocongelatore
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/07/2016
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione ventilatore condensatore
Denominazione della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice della strumentazione CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	813,50 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Chemie srl
Allegati	Vari

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**		**Investimenti**		

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI

---

chemie

attrezzature e prodotti
per laboratori di analisi e per la ricerca scientifica

30 anni di attività

CONSUNTIVO LAVORI N. 6253
Del 15/07/2016
==========
(da citare nella Vs. corrispondenza)

Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIA COGNETTI N. 36

70121 BARI (BA)

Vostro riferimento: SIG. FIORE F.

Codice	Descrizione articolo	um	Q.tà	Pr.zo un	Sc. %	Importo
SAT6009	ORA DI LAVORO FUORI SEDE	nr	2,0	78,000		156,00
SAT6011	ORE DI VIAGGIO ANDATA/RITORNO	nr	4,0	70,000		280,00
SAT6013	KM PERCORSI ANDATA/RITORNO	nr	314	0,750		235,50
*	VENTILATORE CONDENSATORE	pz	1,00	142,000		142,00

Inviamo il preventivo consuntivo lavori e rimaniamo in attesa dei Vs. riferimenti per emettere la nostra fattura.

VS. ORDINE DEL 06/07/2016
N. MAIL SIG.- FIORE FRANCO

NS. DISTINTA DI LAVORO DEL 07/07/2016
N. 54/D

STRUMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO:
FRIGOCONGELATORE FIOCCHETTI 4FR
ECT-F CONTROL

CLIENTE :
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIA PER MONTERONI - 73100 LECCE

DIFETTO SEGNALATO:
ALL'ACCENSIONE EMETTE ALLARME CONTINUO
CON MESSAGGIO SUL DISPLAY PROBLEMA CONDENSATORE

PERSONA DI RIFERIMENTO:
DR. SARACINO PAOLO - TEL. 320/2293462

Imponibile Euro: 813,50 IVA: 178,97 Importo totale ordine: 992,47

1 6253

chemie s.a.s. s.r.l.

attrezzature e prodotti
per laboratori di analisi e
per la ricerca scientifica

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Intervento N.	548	Data Intervento	07/07/2016	Riferimento Ordine	attesa definizione ordine

Cliente	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA		
Indirizzo	VIA PER MONTERONI,	Città	LECCE

Strumento	FRIGO CONGELATORE PIOCCHETTI 4PR	Matricola	
Laboratorio/ reparto	LAB. CIS	Utilizzatore / Dirigente del reparto	DR. SARACINO

inconvenienti riscontrati dal cliente

ALLARME CONDENSATORE

descrizione del lavoro eseguito

PULIZIA CONDENSATORE SOSTITUZIONE VENTILATORE CONDENSATORE

note del tecnico e/o richieste del cliente

materiale utilizzato:codice	materiale utilizzato: descrizione	Q.tà
	VENTILATORE CONDENSATORE	01

Prestazioni	Q.tà	Ora inizio	Ora fine
Ore di lavoro	02		
Ore di viaggio	04		
Diritto di chiamata			
Km percorsi andata e ritorno	314		
Spese di soggiorno			

Prestazionie altre voci	SI / NO
Diarie per assistente e/o tecnico in affiancamento	
Componente consumo	
Lo strumento è funzionante ed i problemi segnalati sono stati risolti	
L'intervento tecnico non è concluso: vedi note	
Intervento in garanzia	

Il Tecnico dell'azienda

Timbro e firma del Cliente

mediaform (1544-01)

chemie di c. carlucci & c. s.a.s. - via S. pertini 23/25 - 70010 Valenzano (ba) ☎ 080.4671633 telefax 080.4671242
c. fisc. e p. iva 02857240724 - c.c.i.a.a. n. 235187 - tribunale di bari 14702 - 234/83 di elenco - e-mail: info@chemie.it

1 6253

chemie s.a.s.

attrezzature e prodotti
per laboratori di analisi e
per la ricerca scientifica

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Intervento N.	543	Data Intervento	07/07/2016	Riferimento Ordine	attesa definizione ordine

Cliente	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA		
Indirizzo	VIA PER MONTERONI,	Città	LECCE

Strumento	FRIGO CONGELATORE PIOCCHETTI 4PR	Matricola	
Laboratorio/ reparto	LAB. CIS	Utilizzatore / Dirigente del reparto	DR. SARACINO

inconvenienti riscontrati dal cliente

ALLARME CONDENSATORE

descrizione del lavoro eseguito

PULIZIA CONDENSATORE SOSTITUZIONE VENTILATORE CONDENSATORE

note del tecnico e/o richieste del cliente

materiale utilizzato:codice	materiale utilizzato: descrizione	Q.tà
	VENTILATORE CONDENSATORE	01

Prestazioni	Q.tà	Ora inizio	Ora fine
Ore di lavoro	02		
Ore di viaggio	04		
Diritto di chiamata			
Km percorsi andata e ritorno	314		
Spese di soggiorno			

Prestazionie altre voci	SI / NO
Diarie per assistente e/o tecnico in affiancamento	
Componente consumo	
Lo strumento è funzionante ed i problemi segnalati sono stati risolti	
L'intervento tecnico non è concluso: vedi note	
Intervento in garanzia	

Il Tecnico dell'azienda

Timbro e firma del Cliente

mediotipos (1544-01)

chemie di c. carlucci & c. s.a.s. - via S. pertini 23/25 - 70010 Valenzano (ba) ☎ 080.4671633 telefax 080.4671242
c. fisc. e p. iva 02857210724 - c.c.i.a.a. n. 235187 - tribunale di bari 14702 - 234/83 di elenco - e-mail: info@chemie.it

Francesco Fiore

Da: Pier Paolo Abis <p.abis.aqp@gmail.com>
Inviato: martedì 5 luglio 2016 21:15
A: Francesco Fiore
Cc: Abis Pierpaolo
Oggetto: Fwd: Re: riparazione in emergenza Apparecchiature Fuori Uso Lecce

Attiviamoci

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: "Francesca Portincasa" <f.portincasa@aqp.it>
Data: 05/Lug/2016 09:00 PM
Oggetto: Re: riparazione in emergenza Apparecchiature Fuori Uso Lecce
A: "Pier Paolo Abis" <p.abis@aqp.it>
Cc:

Ok procediamo

Il 05/Lug/2016 17:46, "Abis Pierpaolo" <p.abis@aqp.it> ha scritto:

Francesca,

da Lecce giunge un grido di dolore relativamente a guati su dei frigoriferi e autoclavi. Non avendo possibilità di ripararle in altro modo ti chiedo la autorizzazione a ripararli in emergenza poiché le riparazioni vanno fatte in tempi brevi. Dovrebbe in ogni caso trattarsi di spese relativamente piccole.

Fammi sapere così attiviamo le chiamate.

Ciao

Pier Paolo

Da: Saracino Paolo [mailto:p.saracino@aqp.it]
Inviato: martedì 5 luglio 2016 18:20
A: 'Francesco Fiore'
Cc: 'Abis Pierpaolo'; 'Domenica Pasca'
Oggetto: I: Apparecchiature Fuori Uso

Gent.mo Franco,

alle anomalie e/o non conformità elencate dalla collega Dr.ssa Domenica, si aggiunga il disagio che stiamo vivendo quotidianamente per il mancato funzionamento dei climatizzatori. Lancio ancora un SOS, sperando che sia l'ultimo.

Saluti,

paolo

Dr Paolo Saracino

Responsabile

Area Controllo Igienico Sanitario

Macro Area Territoriale di LECCE

Direzione Operativa Reti e Impianti

Acquedotto Pugliese S.p.A

Via Monteroni, 114 73100-LECCE

Tel. 0832-224266

Fax 0832-351910

Cell.320-2293462

Da: Domenica Pasca [mailto:d.pasca@aqp.it]
Inviato: martedì 5 luglio 2016 15.04
A: 'Saracino Paolo'
Oggetto: Apparecchiature Fuori Uso

Ciao Paolo, ti segnalo che al momento in laboratorio sono presenti alcune criticità che creano delle difficoltà nella gestione dei campioni (conservazione e analisi).

Si tratta in particolare del malfunzionamento delle apparecchiature che sono di seguito elencate:

- Autoclave Systec;
- Frigotermostato Illuminato Ecoterm utilizzato per Test di tossicità con Daphnia Magna;
- Frigocongelatore 4FR per la conservazione di CRM e campioni congelati in attesa di Test di tossicità.

L'autoclave non può essere utilizzata a causa di una serie di errori che compaiono in fase di sterilizzazione e che non permettono la conclusione del ciclo di sterilizzazione stesso;

il Frigotermostato, quando viene acceso, emette un segnale acustico di allarme continuo.

Sul Frigocongelatore 4FR, da ieri pomeriggio compare un messaggio di malfunzionamento del condensatore che ha provocato lo spegnimento forzato del sistema e ci ha costretto a spostare gli standard nel frigo 3FR (insieme ai campioni di matrice potabile) e nel Frigocongelatore 2FR (sul quale sono state spostate le sonde Sirius); le piastre di ghiaccio sintetico non sono più disponibili; i campioni conservati nel congelatore, in attesa del test di tossicità, si sono purtroppo scongelati per insufficienza di spazio nel frigo 2FR e sarà necessario tagliare la prova a causa del malfunzionamento del Frigotermostato Illuminato che non ha permesso l'esecuzione prova stessa.

Oltre tutto, continuano a non funzionare i climatizzatori e, come già comunicato, è stato necessario sospendere la prova VOX in accreditamento perché Il GC del Sistema Clarus non riesce a raggiungere la temperatura iniziale impostata a 35°C.

Grazie

Domenica

Dott.ssa Chimico Domenica Pasca

Area Controllo Igienico Sanitario

Direzione Operativa Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti

Macro Area Territoriale di Lecce

Acquedotto Pugliese S.p.A

Via Monteroni, 118 73100 Lecce

Tel. 0832.224271

Cell. 333.3188423

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: Domenica Pasca <d.pasca@aqp.it>
To: "'Francesco Fiore'" <f.fiore@aqp.it>
Cc: "'Saracino Paolo'" <p.saracino@aqp.it>, "'Dott.ssa Patrizia Montemurro'" <p.montemurro@aqp.it>, "'Elena Pascali'" <m.pascali@aqp.it>, <s.trinchese@aqp.it>, "'Fabrizio Elmo'" <f.elmo@aqp.it>, <n.colletta@aqp.it>

Date: Thu, 23 Jun 2016 08:42:28 +0200
Subject: Malfunzionamento Autoclave Systec

Buongiorno Franco, bisognerebbe richiedere un intervento tecnico per l'autoclave SYSTEC V-95 (n. serie 1586) poiché in fase di sterilizzazione si blocca dando una serie di messaggi di errore:

- errore sensore dry;
- errore sensore exhaust-fast;

Inoltre, il controllo della sterilizzazione con indicatore biologico non è andato a buon fine per due volte, indice che il ciclo non viene svolto correttamente.

In attesa dell'intervento tecnico, l'apparecchiatura non sarà utilizzata.

Grazie

Domenica Pasca

Dott.ssa Chimico Domenica Pasca

Area Controllo Igienico Sanitario

Direzione Operativa Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti

Macro Area Territoriale di Lecce

Acquedotto Pugliese S.p.A

Via Monteroni, 118 73100 Lecce

Tel. 0832.224271

Cell. 333.3188423

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: Domenica Pasca <d.pasca@aqp.it>
To: "'Francesco Fiore'" <f.fiore@aqp.it>
Cc: "'Saracino Paolo'" <p.saracino@aqp.it>

Date: Wed, 22 Jun 2016 15:01:13 +0200
Subject: Malfunzionamento Frigotermostato Illuminato Ecoterm 240

Ciao Franco, richiedo un intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, cod. LIMS 050 LE n. serie 24251. Il frigo termostato, quando in funzione, emette un suono di allarme che non si ferma fino a che non viene spento.

Aspetto tue notizie.

Grazie

Domenica

Dott.ssa Chimico Domenica Pasca

Area Controllo Igienico Sanitario

Direzione Operativa Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti

Macro Area Territoriale di Lecce

Acquedotto Pugliese S.p.A

Via Monteroni, 118 73100 Lecce

Tel. 0832.224271

Cell. 333.3188423