acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 20/07/2017 - 0082396

DIRPR
Procurement
SEDE

IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

TECRI
Unità Tecnica
SEDE

Oggetto	Fornitura di acido citrico ed acido peracetico avvenuta a GIUGNO 2017
Impianto di depurazione	Noci e Turi
Area	STO Bari-BAT / AGD Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 12/06/2017
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
Termini di consegna	Fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Acido citrico sol. 40%; - Akicor 8844.
Denominazione della Ditta affidataria	CHIMICA D'AGOSTINO SPA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.273,90

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Ddt nn. 9428 e 9429 del 13/06/2017
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**	**Investimenti**		

I Richiedenti
Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Giovanni Maraglino
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vinacci