acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 06/02/2018 - 0013885

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est Manutenzione ordinaria al digestore A19-1.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Realizzazione di nuova derivazione per la messa in carico sul digestore aerobico A19-1 del sedimentatore primario A4-1.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/11/2017	Giovanni Maraglino Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento di ditta.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Formazione di nuova derivazione alla tubazione di carico del digestore aerobico A19-1, con tubazione in PEAD Dn 160 Pn 10 per la messa in carico del sedimentatore primario A4-1 e completamento del collegamento con tubazione i PEAD Dn 160 per un totale di 16 ml.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.530,00	

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 94 del 02/12/2017
Allegati	Consuntivo	n. 94 del 02/12/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X			Investimenti

Il Richiedente
L. RCM,
Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci