acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 12/04/2018 - 0039273

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria griglia oleodinamica Huber.
Impianto	ISF PORTO – MONOPOLI (BA)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Griglia in avaria causa rottura del cestello di raccolta del materiale solido reflui
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 14/03/2018
Primi interventi adottati	Pulizia manuale e disintasamento canale arrivo liquami
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio copertura, estrazione griglia a mezzo autogru, riparazione cestello e sostituzione parti danneggiate, trasporto, rimontaggio e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile – Via Ex SS 377 per Mottola, sn KM 0.500 – 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.700,00

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci