acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 28/04/2017 - 0050164

Prot.

DIRPR
Procurement
SEDE

IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

TECRI
Unità Tecnica
SEDE

Oggetto	Fornitura di polimero avvenuta nel mese di MARZO 2017
Impianti di depurazione	Acquaviva delle Fonti, Altamura, Gioia del Colle, Gravina e Santeramo in Colle
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitatividei reflui in uscita dagli impianti.
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 28/02/2017
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
Termini di consegna	Consegna già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Polimero in emulsione - Polimero in polvere
Denominazione della Ditta affidataria	SCM S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 28.969,50

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Vari ddt del mese di MARZO 2017
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**	**Investimenti**		

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci