acquedotto pugliese

Acquedotto Pugliese
I - 26/09/2017 - 0112420

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Ripristino di perdita sulla tubazione interrata di uscita reflui dall'impianto.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Riscontrata perdita dal collettore di clonazione che ha casusato il cedimento della sede stradale.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/07/2017	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi Interventi adottati	Perimetrazione della zona interessata al fine di mettere in sicurezza l'area e richiesta di intervento a ditta per ripristino della perdita sul collettore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione del manto stradale esistente, scavo per la ricerca perdite del collettore di clonazione e conseguente riparazione con malta bicomponente, e ripristino della sede stradale.	
Denominazione della Ditta affidataria	Cirillo Filippo	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 16 889,16	

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 17/07/2017
Allegati	consuntivo	del 17/07/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	**Investimenti**		

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci