acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n. 2 nuovi softstarter a servizio delle soffianti della stazione ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria dei softstarter delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione
Motivi dell'emergenza	L'avaria dei softstarter delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancata fornitura di ossigeno al comparto biologico comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione degli operatori di Conduzione e Manutenzione del 10/06/2020
Primi interventi adottati	Valutazione della criticità rappresentata, attivazione delle procedure di emergenza e richiesta di intervento tecnico della Squadra di Manutenzione Specialistica.
Termini di consegna	15 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 nuovi softstarter

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification
N° 168413 - N° IT242225/UK - N° IT274802/UK

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	GAROFOLI S.p.a . – Strada Provinciale Palo-Bitetto Z.A. – 70027 PALO DEL COLLE (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella fornitura dei componenti, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 – Comma 1 – Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**- TOTALE FORNITURA €. 3.144,00**
Verifica della congruità dei prezzi **(Indicare eventuale sconto)**	Prezzo più economico
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	- Offerta della GAROFOLI S.p.a .n. 5705769 del 11/06/20
Allegati	- Offerta della GAROFOLI S.p.a .n. 5705769 del 11/06/20 - Offerta della ACMEI n. 20/220676 del 1.06.20 - Offertdella SEA nr 0359 Rev.00 del 11/06/2020 (CO-20-F-0360/DPA)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014