acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura nuovo PLC di automazione a servizio della stazione di ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del PLC automazione a servizio della stazione di ossidazione
Motivi dell'emergenza	L'avaria del PLC automazione a servizio della stazione di ossidazione rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale fermo della stazione di ossidazione comporterebbe la mancata fornitura di ossigeno al comparto biologico con conseguente decadimento della qualità del trattamento biologico, della qualità del refluo effluente e rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione degli operatori di conduzione e manutenzione del 10/06/2020
Primi interventi adottati	Valutazione della criticità rappresentata, attivazione delle procedure di emergenza e richiesta di intervento tecnico della Squadra di Manutenzione Specialistica.
Termini di consegna	Pronta consegna dal ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione del PLC

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	SEA Impianti S.r.l. – Via Ferrara n. 4 – 74016 MASSAFRA (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella fornitura dei componenti, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 – Comma 1 – Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**- TOTALE FORNITURA €. 1.891,15**
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Considerando prezzo similare e tempi di consegna (pronta consegna) si ritiene l'offerta della Ditta SEA Impianti la più vantaggiosa
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- SEA offerta nr 0361 Rev.00 del 11/06/2020 (CO-20-F-0362/DPA)
Allegati	- SEA offerta nr 0361 Rev.00 del 11/06/2020 (CO-20-F-0362/DPA) - GAROFOLI offerta – n..Rif.:5705830 del 11/06/20 - ACMEI offerta n. 20/223226 del 12.06.20

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA **www.aqp.it**

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60
C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK