acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 06/08/2019 - 0066145

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianti di Santeramo in Colle e Gravina in Puglia – Lavori di messa in sicurezza infissi locale capannone disidratazione fanghi (ID Santeramo in Colle) e Lavori di manutenzione straordinaria per ripristini intonaci ammalorati, pitturazioni e fornitura e posa in opera di pannelli in cartongesso (ID Gravina in Puglia)
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle e Gravina in Puglia
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Collasso improvviso vetrate capannone disidratazione e pannelli di protezione vasca denitro (ID Santeramo in Colle); intonaci ammalorati, solai pericolanti (ID Gravina in Puglia).
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'Area HSE in data 11.12.2018 e dal Pianificatore p.i. Luca Picciallo, in data 13/12/2018 (ID Gravina in Puglia) e 10/01/2019 (ID Santeramo in Colle).
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	**ID Gravina in Puglia:** Inizio lavori: 13/12/2018 Fine lavori: 18/12/2018 **ID Santeramo in Colle:** Inizio lavori: 10/01/2019 Fine lavori: 18/01/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	A seguito di segnalazione da parte dell'Area HSE in data 11.12.2018, che allegava relazione di verifica ispettiva e successiva segnalazione di pericolo imminente segnalata in data 13/12/2018 (ID Gravina in Puglia) e 10.01.2019 (ID Santeramo in Colle), si provvedeva inizialmente a porre in sicurezza le aree impedendo l'accesso agli operatori e successivamente si provvedeva alla rimozione degli elementi instabili con la loro sostituzione.
Denominazione della Ditta affidataria	G. Scavi Srl di Acquaviva delle Fonti
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica OG1 (Costruzione e Manutenzione Edifici - Interventi Edilii)
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	ID Gravina in Puglia: 4.965,00 € + IVA ID Santeramo in Colle: 21.992,72 € +IVA **TOTALE (ID GRAVINA IN PUGLIA + ID SANTERAMO IN COLLE): 26.957,72 € + IVA**

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo consuntivo del 03/01/2019 (ID Gravina in Puglia) Computo consuntivo del 28/01/2019 (ID Santeramo in Colle)
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	**Investimenti**

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Luca Picciallo

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci