acquedotto pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 23/05/2019 - 0043500

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino
Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria inverter presso l'ISF "Porto".
Impianto	ISF Porto - Barletta
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Gli inverter installati creano segnali di disturbo alla rete ENEL BT
Motivi dell'emergenza	Rischio di distacco rete elettrica da parte di ENEL
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 07/05/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Effettuate misurazioni sulla rete elettrica, smontaggio inverter esistenti, f.p.o. di nuovi inverter con filtri anti-armoniche, ricollegamento, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	RAM Elettronica Srl – Via Ospedaletto KM 1.700 – 70123 Andria (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 16.250,00

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Responsabile
Ing. Christian Tamma

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci