acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	**TA150 - Fornitura in opera di n. 2 nuovi pannelli di comando a servizio della centrifuga FLOTTWEG**
Impianto	Impianto di depurazione di **San Giorgio Jonico** (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga
Motivi dell'emergenza	L'avaria della centrifuga rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancato allontanamento dei fanghi dal processo depurativo comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/07/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza, informando dell'accaduto a mezzo vie brevi i colleghi della DIRTE. Il responsabile dell'area Manutenzione Specialistica Br/Ta dopo opportuno sopralluogo da parte dei tecnici, comunicava a mezzo mail che "i il fermo macchina è causato dall'avaria dei pannelli di comando a servizio della stessa". Si suggerisce contattare la casa madre al fine di individuare la migliore soluzione ripartiva che consenta di riattivare la macchina".

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
N° 180413 - N° IT242228/UK - N° IT274902/UK

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Termini di consegna	30 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di n. 2 nuovi pannelli di comando.
Denominazione della Ditta affidataria	VERONESI SEPARATORI S.p.A Via Don Minzoni n. 1 – 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	-Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 - comma 1 - lettera D - lettera E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**TOTALE : €. 10.685,00 oltre iva come per legge**
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della VERONESI SEPARATORI S.p.A n. OF20253 del 17/07/2020
Allegati	- Mail specialistica del 15/07/2020 - Offerta n. OF20253 del 17/07/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
N° 180413 - N° IT242228/UK - N° IT274902/UK