



656

acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. 1 - 10/01/2019 - 0002463

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria alla stazione di filtrazione per la rottura di componenti meccanici
Impianto	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria del filtro Hydrotech a servizio della stazione di filtrazione. Si è evidenziata la necessità di dover procedere alla sostituzione dei componenti rotti e non riparabili
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento del filtro non consente la filtrazione fine del refluo e comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 27/09/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Per il ripristino della funzionalità della stazione è necessario procedere allo smontaggio dell'apparecchiatura e alla sostituzione dei componenti rotti non più riparabili

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cozzetti, 35 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,50C.F. P.IVA 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

N. 100-413 / 11-17212226/UK N° 110740023/UK



acquedotto pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Veolia Acqua Servizi S.r.l. - Via Rodoni,25 - 46037 Roncoferraro (MN) P.IVA o CF: 08867700968
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice del filtro, dotata di idonee attrezzature apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.700,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 10,00 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ZGST00290-A02 BM/mb del 28/09/2018
Allegati	Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Salvatore Falconieri

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



PI 100413 N 1021026504 N°1537000102