



acquedotto  
pugliese  
TANTUM BENE COMITUR

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 19/06/2019 - 0051756



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (INTAM)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino

Oggetto	Manutenzione straordinaria coclea estrazione fanghi
Impianto	ISF Piazza Diaz
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Avaria coclea allontanamento fanghi e pericolo igienico sanitario con sversamento di liquami
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 18/04/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio motoriduttore, smontaggio coclea in avaria, rifacimento alloggio motoriduttore, nuovo motoriduttore, smontaggio pistone idraulico, nuovi tubi, ripristino olio, saldatura pistone, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile Ex SS 377 per Mottola km 0.500 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.250,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.



acquedotto  
pugliese  
Acquisti. Bene Comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

  
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile AET BA

Ing. Marco D'Innella



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

