



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 16/05/2016 - 0054086



Al Direttore DSCPT

All'Internal Auditing

Oggetto	Malfunzionamento Centralina gas tecnici
Impianto	Laboratorio CIS – Foggia
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	Non arrivava l'argon alla strumentazione
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/05/2016
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione riduttore a scambio automatico e riduttore di primo stadio
Denominazione della Ditta affidataria	Technology Service Srl – Valenzano (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta installatrice linea gas tecnici
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 370,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Technology Service Srl – Valenzano (BA)
Allegati	Vari

Intervento ascrivibile a:
Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DOPRI

Francesco Fiore

Da: angelo.debellis@libero.it
Inviato: domenica 15 maggio 2016 19:21
A: Francesco Fiore
Oggetto: R: Richiesta intervento di manutenzione urgente
Allegati: DPT - AQP Foggia.pdf

c.a. Fiore;

si allega DPT per intervento tecnico CIS di Foggia;

Consuntivo a corpo dei lavori è di € 370,00 oltre iva;

distinti saluti Angelo De Bellis.

----Messaggio originale----

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>

Data: 05/05/2016 15.55

A: <angelo.debellis@libero.it>

Cc: "Vittorio Di Ruberto" <v.diruberto@aqp.it>

Ogg: Richiesta intervento di manutenzione urgente

Come da intercorsa telefonata, si richiede intervento, in emergenza presso la CIS di Foggia per un problema sullo scambiatore dell'Argon che alimenta l'ICP ottico.

Grazie

Francesco Fiore

Da: Abis Pierpaolo <p.abis@aqp.it>
Inviato: mercoledì 4 maggio 2016 16:57
A: 'Francesco Fiore'
Oggetto: I: intervento su centralina GAS FG

Priorità: Alta

Franco contattiamo e mandiamo qualcuno per un preventivo. Vittorio mi sta mandando le foto dello scambiatore.
Ciao
pp

Da: Valentini Giuseppe [mailto:g.valentini@aqp.it]
Inviato: mercoledì 4 maggio 2016 17:00
A: 'Abis Pierpaolo'
Oggetto: R: intervento su centralina GAS FG

OK Pier Paolo, procedi.
Ciao
Pino Valentini

dott. Giuseppe VALENTINI
Il Direttore
Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura Impianti
Acquedotto Pugliese S.p.A
Viale Vittorio Emanuele Orlando, Bari

tel. 080 572 3904
fax: 080 572 3586
Cell. 3204387325
mail: g.valentini@aqp.it

Questo messaggio può contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. È proibito, pertanto, salvo che non sia espressamente autorizzato, qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione dei suoi contenuti. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio è per l'autore, secondo la normativa vigente, fonte di distinte ipotesi di responsabilità configurabili a vario titolo.
Grazie per la collaborazione.

This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.

It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it.

We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.

Thank You for your cooperation.

Da: Abis Pierpaolo [mailto:p.abis@aqp.it]
Inviato: mercoledì 4 maggio 2016 16.48
A: 'Giuseppe Valentini'
Oggetto: intervento su centralina GAS FG

Pino,
scusa se oggi approfitto ma su FG c'è un problema sullo scambiatore dell'Argon che alimenta l'ICP ottico.

Di conseguenza hanno lo strumento fermo e non possono fare analisi metalli sulle varie matrici.
Servirebbe l'intervento di SAPIO o SOL per la riparazione o sostituzione del pezzo incriminato.
Puoi autorizzare un intervento di emergenza a riguardo?

Ciao
Pier paolo

Dott. Pier Paolo Abis
Responsabile Area Controllo Qualità
Direzione Operativa Reti e Impianti
Acquedotto Pugliese S.p.A
Viale E.Orlando s.n., 70123 Bari

Tel. 0805723516
Fax 0805723923
Cell. 3202296052

Questo messaggio può contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. È proibito, pertanto, salvo che non sia espressamente autorizzato, qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione dei suoi contenuti. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio è per l'autore, secondo la normativa vigente, fonte di distinte ipotesi di responsabilità configurabili a vario titolo.

Grazie per la collaborazione.

This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.

It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it.

We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.

Thank You for your cooperation.