



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

SFOGATA

Macro Area Territoriale Brindisi – Taranto  
Reti e Impianti  
Area Manutenzione & Engineering  
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese  
U - 29/07/2016 - 0082285



Taranto

Direzione Reti e Impianti – DIRRI/GESRI  
Viale Emanuele Orlando  
BARI

Autorità Idrica Pugliese  
Via Borsellino e Falcone, 2  
70125 Bari

Oggetto: **LAVORI IN SOMMA URGENZA** – Abitato di Grottaglie – Lavori di somma urgenza per la realizzazione del by pass del tratto ammalorato della suburbana di alimentazione del serbatoio di Taranto “Lato San Giorgio”, in agro di Grottaglie.

Si trasmette, secondo la “Procedura Gestionale S.G.I. PG 3.21” par. 5.2.3, copia del Verbale di somma urgenza e Relazione tecnico descrittiva con offerta economica dell’intervento da attuare in oggetto.

Si comunica altresì di aver disposto l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto.

Il Responsabile A.M.E.  
Ing. *Giovanni Bramante*

Visto: Il Responsabile M.A.T.  
Ing. *Gaetano Barbone*

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Macro Area Territoriale Brindisi-Taranto  
Reti e Impianti  
Area Gestione Esercizio  
Il Responsabile

**VERBALE DI SOMMA URGENZA – ABITATO DI GROTTAGLIE**  
(redatto ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti per i LL.PP.)

Io sottoscritto Fabio Palma, a seguito di verifiche periodiche di controllo, ho verificato il riproporsi di micro perdite idriche in corrispondenza di passate riparazioni lungo la condotta di alimentazione del serbatoio di Taranto “Lato San Giorgio” (acciaio del DN 800) nel tratto compreso fra la presa sul Pertusillo e la strada di accesso alla base Elicotteristica della Marina Militare, in agro di Grottaglie.

La condizione evidenziata ripropone il rischio di rottura, poiché in tale tratto il ridotto spessore della tubazione e l'avanzato stato di corrosione, riconducibile alla mancanza di protezione catodica, oltre allo stress strutturale subito dalla condotta in conseguenza dell'incremento di pressione indotto a seguito del tentativo di variazione delle condizioni di esercizio, operazione necessaria per consentire l'alimentazione del nuovo serbatoio di Pulsano-Leporano e relative marine come da relativo progetto.

Per quanto sopra, al fine di evitare l'interruzione del servizio su una condotta strategica di vitale importanza per l'alimentazione della città di Taranto, si verifica la necessità urgente di predisporre un sistema di bypass idraulico del tratto ammalorato di condotta. In particolare, si rende necessario ed improrogabile la realizzazione di un nodo idraulico sulla condotta in parola, finalizzato al sezionamento del suddetto tratto di condotta ed alla contestuale alimentazione della restante condotta, fino al serbatoio di Taranto “Lato Martina” tramite il collegamento con una esistente presa sulla condotta del Pertusillo che, in loco è parallela alla condotta di che trattasi.

Verbale di somma urgenza

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 - Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P.IVA: 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Macro Area Territoriale Brindisi-Taranto  
Reti e Impianti  
Area Gestione Esercizio  
Il Responsabile

### **INTERVENTO PREVISTO**

L'intervento prevede l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- Taglio della condotta DN 800 ed inserimento di un nodo di manovra con valvole di sezionamento;
- Collegamento idraulico del nodo suddetto con la condotta del Pertusillo tramite tubazione del DN 300;
- Realizzazione di cameretta interrata lungo il collegamento di cui al punto precedente in cui inserire organi di regolazione e di misura;
- Ripristino dello stato dei luoghi;

Si dichiara che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza.

Taranto, li

Ing. Fabio Palma

Allegati:

**Elaborati esplicativi dell'intervento previsto**

Verbale di somma urgenza

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 - v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P.IVA: 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese  
U - 12/07/2016 - 0075249



Direzione Reti e Impianti  
Macro Area Territoriale di Br/Ta  
Area Manutenzione & Engineering

Spett.le  
**FAVER SPA**  
Via S. Caterina 31  
70124 BARI  
Fax: 080/5061234

*Oggetto: Lavori in somma urgenza per la realizzazione del bypass del tratto ammalorato della suburbana di alimentazione del serbatoio di Taranto "Lato San Giorgio", in agro di Grottaglie (TA).*

Con la presente si ordina l'esecuzione dei lavori in oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 04/07/2016.

- Importo complessivo: € 56.660,30 + IVA;

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

  
Il Responsabile Area  
Ing. Giovanni Bramante

Visto;  
Il Dirigente  
Ing.  Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.365.573,60 i.v. Registro delle imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00947000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

