



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

<b>Oggetto</b>	Avaria griglia oleodinamica oleodinamica
<b>Impianto</b>	ISF S. Francesco - Bisceglie
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Griglia oleodinamica ferma, intasamento canale arrivo liquami.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 22/10/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio e trasporto in officina, sostituzione componenti danneggiati, compattatore, tubazioni idrauliche, montaggio, prove di funzionamento e messa in esercizio.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	C.E.L. Elettromeccanica Srl con sede in Foggia alla 1 <sup>a</sup> Trav. Via di Tressanti, 1
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.805,68
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	
-----------------	--

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente**

**Geom. Massimo De Zio**

**Il Responsabile**

**Ing. Christian Tamma**

**Si autorizza: Il Dirigente**

**Ing. Girolamo Vitucci**