



ALLEGATO C		CONSUNTIVO		Ordine / ODS Nr.	Lotto 4				
Impianto di:	Impianto Sollevamento Fognante				<table border="1"> <tr> <td>Rif. ddt. n. 82 del 07/08/2019</td> <td>Prelievo</td> </tr> <tr> <td>Rif. ddt. n.124 del 20/09/2019</td> <td>Reso</td> </tr> </table>	Rif. ddt. n. 82 del 07/08/2019	Prelievo	Rif. ddt. n.124 del 20/09/2019	Reso
Rif. ddt. n. 82 del 07/08/2019	Prelievo								
Rif. ddt. n.124 del 20/09/2019	Reso								
Comune	GIOVINAZZO								
Località	ISF CENTRALE								
Data del Prelievo Apparecchiatura	Smontata il:								
Tempi previsti per la riparazione	10gg lavorativi data vs ordine, salvo imprevisti								
CONSUNTIVO	1 SU	del	25/09/2020						

Tipo di guasto:	Corto circuito
Causa di guasto	Perdita di isolamento / Introduzione liquidi.

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	Elettropompa sommgibile	a servizio di	Impianto di sollevamento fogna Elettropompa sommgibile
Dati di targa			
Marca:	CRI-MAN	Tensione (Volts)	400
Modello	PT-53-80	Potenza (kw)	3
Matricola	16P0028CR	Corrente di taga (A)	6
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)		Altro :	

A) ATTIVITA' SULL' IMPIANTO

Descrizione	Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€
Prelievo dell'elettropompa in avaria da fondo vasca.	2	8	11	6	€ 21,11	€ 126,66
Installazione, collegamento e messa in esercizio dell'elettropompa revisionata,verifica anomalia mal funzionamento dei galleggianti,sistemazione cavo di alimentazione in cassetta di derivazione, messo in servizio e verifica funzionalità dell'impianto	2	8	13	10	€ 21,11	€ 211,10
TOTALE						€ 337,76

B) ATTIVITA' IN OFFICINA

Descrizione	Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	€
	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€
Disinfezione, sabbatura e smontaggio, pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca.	1	8	14	6	€ 21,11	€ 126,66
Verifica dimensionali e lucidatura albero	1	7	8	1	€ 21,11	€ 21,11
Estrazione a caldo dello statore, taglio ed estrazione delle bobine ripristino della cave e dell'isolamento.	1	8	14	6	€ 21,11	€ 126,66
Inserimento delle nuove bobine, verniciatura, essiccazione in forno, rimozione dei residui da vernice,pulizia della carcassa e reinserimento dello statore riavvolto nella carcassa.	1	8	18	10	€ 21,11	€ 211,10
TOTALE						€ 485,53

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE (i ricambi in grassetto sono disponibili c/o il ns. magazzino)

Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Avvolgimento statore.	Cel	408 40 62	€ 412,00	1	50,7500%	€ 202,91
Kit di riparazione	Sealtek	601 89 26	€ 770,00	1	50,7500%	€ 379,23
Olio lubrificante	Hydrusoil	400532	€ 8,00	0,8	50,7500%	€ 3,15
Materiale di consumo.			€ 50,00		50,7500%	€ -
TOTALE						€ 585,29

D) SPESE DI VIAGGIO

Tipo-Descrizione	Codice id	costo	Km	Sconto %	netto
Prelievo Ns. Sede di Foggia impianto e ritorno		€ 1,50	232,00	25,0000%	€ 261,00
Consegna Ns. Sede di Foggia impianto e ritorno		€ 1,50	232,00	25,0000%	€ 261,00
TOTALE					€ 522,00

Costo complessivo intervento (I.V.A. esclusa) € **1.930,58**

IL presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene :

ACCETTATO	
NON ACCETTATO	