

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Α

Procurement (DIRPR) SEDE

Unità tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

	-			
Oggetto	Manutenzione straordinaria griglia oleodinamica			
Impianto	ISF Centrale - Barletta			
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT			
Descrizione del disservizio	Griglia oleodinamica ferma, intasamento canale arrivo liquami.			
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 20/08/2020			
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.			
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio, trasporto in officina, smontaggio del pistone oleodinamico rotto, sostituzione con nuovo pistone, sostituzione relè e pressostato, rimontaggio nell'impianto e messa in esercizio.			
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl Via Baione, sn Zona Industriale 70043 Monopoli (BA)			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.041,17			
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)				



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati				
Intervento ascrivibile a:				
Conto Economico		Investimenti	Х	

II Richiedente

Geom. Massimo De Zio-

II Responsabile

Ing. Francesco Avitto

Si autorizza: Il Dirigente Ing. Girolama Vituoci