

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) SEDE Internal Audit (IAUAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria della stazione di filtrazione finale		
Impianto	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (BR)		
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR		
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento del filtro a dischi a servizio della stazione di filtrazione finale		
Motivi dell'emergenza	L'avaria della stazione non permette la filtrazione del reflu.  Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.  Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 10/11/2020		
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza		
Termini di consegna	Già eseguito		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere alla sostituzione di alcune componenti ed alla manutenzione straordinaria della macchina		

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it



Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



OTTO WATER S.r.l. – Via Prati Nuovi, 23 – 27058 Voghera (PV)  "P.IVA 02619850189 – e-mail: info@giottowater.com  a specializzata, costruttore della macchina, che garantisce i minori tempi di segna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come rativa nell'Albo fornitore di AQP  079,50
segna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come rativa nell'Albo fornitore di AQP
079,50
nsuntivo della ditta GIOTTO WATER S.r.l. del 02/12/2020
ocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la tecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla usola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico oro/servizio/fornitura.
֡

## Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti X	
-----------------	----------------	--

## II Richiedente

II RCM CO Brindisi Nord

Per. Ind. Pietro Bongermino

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Domice View

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br Ing. Emilio Tarquinio

Shurbo Bangui wi









