



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	TA172 - Fornitura pannello di comando Siemens SIMATIC HMI TP700 per soffianti Howden –Turbo
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria del pannello di comando della soffiante ossidazione Howden –Turbo
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria del pannello di comando della soffiante ossidazione rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale fermo della stazione di ossidazione comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disse rvi zio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti /a ffida menti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 16/12/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata, attivazione delle procedure di emergenza ed intervento della squadra di manutenzione specialistica
Termini di consegna	2 settimana dalla data di conferma ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura è necessario procedere alla sostituzione del pannello di comando.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK

Denominazione della Ditta affidataria	ITALY Howden Turnmachinery Srl - Via N. Bixio n.3 - 21040 Mornago (VA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	-Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, la fornitura sopra indicata. - ART 125 - comma 1 - lettera D - lettera E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	TOTALE FORNITURA € 2.588,00 TOTALE FORNITURA SCONTATA € 2.400,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto del 5% su offerta 20_R183 Ulteriore sconto su offerta 20_R183_rev2
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 20_R183 - Offerta n. 20_R183_rev2
Allegati	- Offerta n. 20_R183 - Offerta n. 20_R183_rev2

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--


Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino



Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

