



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	<b>TA174</b> - Manutenzione straordinaria della centrifuga PIERALISI
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di <b>MARTINA FRANCA</b> (TA)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria della centrifuga
<b>Motivi dell'emergenza</b>	L'avaria della centrifuga rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancato allontanamento dei fanghi dal processo depurativo comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.  Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti /affidamenti aziendali già in essere.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione dei Consulenti tecnici del custode giudiziario dell'impianto di Martina Franca del 18/12/2020
<b>Primi interventi adottati</b>	Valutazione della criticità rappresentata, attivazione delle procedure di emergenza e richiesta di intervento tecnico della Squadra di Manutenzione Specialistica.
<b>Termini di consegna</b>	15 giorni
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire;

Mod/PG3.21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.a. - Via Don Battistoni n. 1 - 60035 JESI (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	-Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 - comma 1 - lettera D - lettera E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Totale importo €. 3.666,40
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Consuntivo del 23/12/2020
Allegati	- Consuntivo del 23/12/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

### Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

**AQP**  
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK