



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	RIPARAZIONE DEL TA153 – Manutenzione straordinaria su misuratore di portata in ingresso all'impianto di depurazione, tipo HENDRESS+HAUSER
Impianto	Impianto di depurazione di Martina Franca (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Anomalia funzionale della strumentazione
Motivi dell'emergenza	Il mancato efficace funzionamento del misuratore di portata in ingresso rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale errato monitoraggio della quantità di refluo in ingresso all'impianto comporterebbe il rischio di decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione dei Consulenti tecnici del Custode Giudiziario del 22/07/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza, informando dell'accaduto il Responsabile AED TA Ing. Nicola Notarnicola
Termini di consegna	1 settimana
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Verifica dell'efficace funzionamento della strumentazione e sostituzione dei componenti danneggiati

Mod. PG3
Rev. 2 del 31/01/2015

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° 17122250UK - N° 1712190310A



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Endress+Hauser Italia S.p.a. - Via Fratelli Di Dio n. 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 - Comma 1 - Lettera E-D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Totale €. 1.905,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Consuntivo n. 6905897952 del 07/08/2020
Allegati	- Consuntivo n. 6905897952 del 07/08/2020 - Report n. 4413036048 del 07/08/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod PG3.21 04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,50

C.F. P.IVA 00347000721, REA G.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK