

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 09/12/2019 - 0097672



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria all'impianto elettrico a causa di due furti e atti vandalici
Impianto	Serbatoio "Ceglie-Carbonara" – Bitritto (BA)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Mancato monitoraggio e controllo da remoto del serbatoio
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio, messa in sicurezza del serbatoio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra fontanieri 13/09/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	fornitura in opera di circa 2.000 mt. di cavi elettrici, plafoniere, impianto elettrico di illuminazione interno ed esterno, linea elettrica di alimentazione del serbatoio, quadri elettrici (generale, contatore, telecomando, valvola motorizzata)
Denominazione della Ditta affidataria	F.Ili Andresini Srl – S.da Comunale Maringelli, 2 – 70044 Polignano a Mare (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 38.504,96
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**


Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile
Ing. Valeria Caporaletti



Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci

