



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla Direzione Procurement

All' Unità Internal Auditing

Oggetto	RISANAMENTO PILASTRI IN CLS ARMATO E INTRADOSSO,INTERCAPEDINE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VETROCEMENTO UFFICI CED MODUGNO MAGAZZINO CENTRALE
Impianto	UFFICI CED
Ubicazione	MODUGNO MAGAZZINO CENTRALE
Descrizione del disservizio	RISANAMENTO SOFFITTI E PILASTRI IN CLS ARMATO INTERCAPEDINE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VETROCEMENTO
Motivi dell'emergenza	PERICOLO DI CROLLO DI PAVIMENTAZIONE IN VETROCEMENTO INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELL'INTERCAPADINE
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	STEFANIA ANTONACI UFFICI CED
Primi interventi adottati	VERIFICA STATO DEI LUOGHI
Termini di consegna	15/09/2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	RISANAMENTO STRUTTURALE OPERE IN C.A. CONSISTENTE IN DEMOLIZIONE DELLE PARTI FRIABILI, SPAZZOLLATURA FERRI, TRATTAMENTO ANTICOROSSIVO, APPLIC. BOIACCA, APPLIC. MALTA CEMENTIZIA, SOSTITUZIONE VETRI CEMENTO
Denominazione della Ditta affidataria	DITTA MININNO RISTRUTTURAZIONI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	DISPONIBILITA' IMMEDIATA PERCHE' PRESENTE NEL SITO DI MODUGNO PER ALTRE ATTIVITA'
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	5.000,00€
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	5.000,00€
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	PREVENTIVO DEL 08/08/2016
Allegati	PREVENTIVO - REPORT FOTOGRAFICO

Intervento ascrivibile a:



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico		Cd.C IIR1000C conto coge 45415110	X
-----------------	--	-----------------------------------	---

Il Tecnico

Luigi Cangialòsi



Si autorizza: Il Responsabile dell'Area

Vincenzo Salinaro























