

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
1 - 08/09/2016 - 0092980



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Intervento manutenzione di manutenzione campionatore fisso Lucera
Impianto	Impianto Depurativo Lucera
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento campionatore fisso
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare con urgenza la funzionalità del campionatore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06 luglio 2016
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento tecnico alla ditta Hach Lange
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione parti malfunzionanti
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Hach Lange srl – Via Rossini 1/A Lainate
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Hach Lange è la ditta installatrice dei campionatori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.449,58
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo di spesa 798976 del 08.08.2016
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua. bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente



Il Responsabile dell'Area



Si autorizza: Il Direttore DIRRI





ATTENZIONE: NUOVO INDIRIZZO E RECAPITI TELEFONICI

HACH LANGE S.R.L. Via Rossini, 1/A 20020 Lainate

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIGDG-VIGILANZA IGIENICA
Lucera A FG 07.00-13.30
Viale E.Orlando

IT- 70100 BARI BA

HACH LANGE
Servizio Assistenza Tecnica

Telefono
+39 02 93575464

Fax
+39 02 93575401

Email
service-it@hach.com

Riferimenti interni
798976

Date
08.08.2016

n. Verbale (da citare nelle comunicazioni) **798976**
Codice Cliente **256251**

Pagina 1 di 2

Strumento **BÜHLER 4012-I BL4012.57.31511 +**
Codice/ numero di serie: **BL8000.57.00050 / 1177397**
numero prestazione 20072960 D'Anteo Domenico eseguita il 08.08.2016
vostro contatto interno Sig. Francesco Fiore 080/5723544

Codice	Descrizione	quantità	Prezzo/Sconto	importo
LYD200-PLANT	Costi Sicurezza	1,00	10,90	10,90
BM900507	Alimentatore digitale con adattatore	1,00	227,00 - 20,00 %	181,60
BM900958	Replacement kit pinch valve, valve system station	1,00	455,00 - 20,00 %	364,00
TSE-MC-BUEHLER	Manutenzione Base SA1 campionatore Buehler	1,00	491,00	491,00
BM69302	Tubo Silicone 4x1,5 Mtr	1,00	10,60 - 20,00 %	8,48
BM20032	Valvola per campionatore SPIII VAR (CTVV) per	1,00	84,90 - 20,00 %	67,92
BM60457	Luffilter Papierfaltfilter	1,00	8,20 - 20,00 %	6,56
LYD202L1	forfait trasferta raggio 150 KM	1,00	235,00	235,00
BM69301	Silicone tube for the chamber. Per	0,50	38,30 - 20,00 %	15,32
BM20027	Nonreturn valve	1,00	86,00 - 20,00 %	68,80

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 I.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 00000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49031040161900000001421
Swift: DEUTITM1981

HACH LANGE S.r.l. Via Rossini 1/A 20020 Lainate MI
Rapporto Prestazioni 798976
Codice Cliente 256251
Pagina2 di 2

Eseguita riparazione autocampionatore.
E' stato necessario sostituire l' alimentatore perchè guasto.
Al campionatore manca il tettuccio di protezione originale.
Il cliente ripristinerà il tettuccio prendendolo da un campionatore dismesso.
Riscontrata tensione fra Terra e Neutro maggiore di 10Vac. Il cliente deve sistemare questa anomalia.
Trovato porta fusibile ossidato: puliti i contatti e ripristinata la funzionalità.
E' stato necessario sostituire il kit valvole, i tubi siliconici , valvola di ritegno aria compressa.
Eseguita verifica funzionale del gruppo refrigerante.
Eseguita calibrazione volume ed eseguito programma di prelevamento standard del cliente.
Non si riscontrano anomalie il campionatore viene lasciato correttamente funzionante.
BN4012.57.31511 S/N 1177397 Lucera A (Zona Mattatoio)

totale parziale	EUR	1.449,58
Totale	EUR	1.449,58

Il presente verbale di intervento contenente l'indicazione delle prestazioni e/o parti fornite, sottoscritto per accettazione, costituisce conferma d'ordine.
Pertanto verrà emessa fattura di pari importo entro il mese corrente al seguente indirizzo di fatturazione.

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Direzione Amministrazione e Fi

Via Cognetti, 36

BARI
70121

Data:08.08.2016 Firma:

Data: 08.08.2016

Tecnico:

D. Antonio D'Amico

Cliente:

[Firma]

Questa non e' una fattura. Gli importi evidenziati sono da intendersi I.V.A. esclusa

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-rl@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA-di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 00000001421
Cin. Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT490310401619000000001421
Swift: DEUTITM1981



ATTENZIONE: NUOVO INDIRIZZO E RECAPITI TELEFONICI

HACH LANGE S.R.L. Via Rossini, 1/A 20020 Lainate

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIGDG-VIGILANZA IGIENICA
Lucera A FG 07.00-13.30
Viale E.Orlando

IT- 70100 BARI BA

HACH LANGE
Servizio Assistenza Tecnica

Telefono
+39 02 93575464

Fax
+39 02 93575401

Email
service-it@hach.com

Riferimenti interni
798976

Date
08.08.2016

n. Verbale (da citare nelle comunicazioni) 798976
Codice Cliente 256251

Pagina 1 di 2

Strumento **BÜHLER 4012-I BL4012.57.31511 +**
Codice/ numero di serie: **BL8000.57.00050 / 1177397**
numero prestazione 20072960 D'Anteo Domenico eseguita il 08.08.2016
vostro contatto interno Sig. Francesco Fiore 080/5723544

Codice	Descrizione	quantità	Prezzo/Sconto	importo
LYD200-PLANT	Costi Sicurezza	1,00	10,90	10,90
BM900507	Alimentatore digitale con adattatore	1,00	227,00 - 20,00 %	181,60
BM900958	Replacement kit pinch valve, valve system station	1,00	455,00 - 20,00 %	364,00
TSE-MC-BUEHLER	Manutenzione Base SA1 campionatore Buehler	1,00	491,00	491,00
BM69302	Tube Silicone 4x1,5 Mtr	1,00	10,60 - 20,00 %	8,48
BM20032	Valvola per campionatore SPIII VAR (CTVV) per	1,00	84,90 - 20,00 %	67,92
BM60457	Luftfilter Papierfaltfilter	1,00	8,20 - 20,00 %	6,56
LYD202L1	forfait trasferta raggio 150 KM	1,00	235,00	235,00
BM69301	Silicone tube for the chamber. Per	0,50	38,30 - 20,00 %	15,32
BM20027	Nonreturn valve	1,00	86,00 - 20,00 %	68,80

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 00000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49Q031040161900000001421
Swift: DEUTITM1981

HACH LANGE S.r.l. Via Rossini 1/A 20020 Lainate MI
Rapporto Prestazioni 798976
Codice Cliente 256251
Pagina2 di 2

Eseguita riparazione autocampionatore.
E' stato necessario sostituire l' alimentatore perchè guasto.
Al campionatore manca il tettuccio di protezione originale.
Il cliente ripristinerà il tettuccio prendendolo da un campionatore dismesso.
Riscontrata tensione fra Terra e Neutro maggiore di 10Vac. Il cliente deve sistemare questa anomalia.
Trovato porta fusibile ossidato: puliti i contatti e ripristinata la funzionalità.
E' stato necessario sostituire il kit valvole, i tubi siliconici , valvola di ritegno aria compressa.
Eseguita verifica funzionale del gruppo refrigerante.
Eseguita calibrazione volume ed eseguito programma di prelevamento standard del cliente.
Non si riscontrano anomalie il campionatore viene lasciato correttamente funzionante.
BN4012.57.31511 S/N 1177397 Lucera A (Zona Mattatoio)

totale parziale	EUR	1.449,58
Totale	EUR	1.449,58

Il presente verbale di intervento contenente l'indicazione delle prestazioni e/o parti fornite, sottoscritto per accettazione, costituisce conferma d'ordine.
Pertanto verrà emessa fattura di pari importo entro il mese corrente al seguente indirizzo di fatturazione.

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA Direzione Amministrazione e Fi Via Cognetti, 36 BARI 70121
--

Data:08.08.2016 Firma:

Data: 08.08.2016 Tecnico: Cliente:

Questa non e` una fattura. Gli importi evidenziati sono da intendersi I.V.A. esclusa

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 00000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49031040161900000001421
Swift: DEUTITM1981