

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Al Responsabile MAT LE
Sede

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria sul sistema UV
Impianto	Impianto di depurazione di Aradeo (LE).
MAT	LE
Descrizione del disservizio	Sistema di debatterizzazione inefficiente
Motivi dell'emergenza	La non efficienza del sistema di disinfezione, comporta il possibile fuori limite dei parametri in uscita relativo agli escherichia coli, con possibili ripercussioni sanzionatorie nei confronti di questa Società.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 24/03/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	30 gg. lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di manutenzione straordinaria sul sistema UV
Denominazione della Ditta affidataria	BIOTEC s.r.l. – Via Oliere e Saponerie Meridionali, 51 – 70056 Molfetta (Bari).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice del sistema originario
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.884,50+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per l'intervento da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Biotec s.r.l. del 17/05/2016.

FE
[Signature]

Allegati	Offerta su indicata.
----------	----------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--


Il Richiedente

Area Depurazione Le

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Antonio Rizzo**



**Si approva: Il Responsabile di Area Le
Ing. Fabrizio D'Andria**



**Si autorizza: Il Dirigente MAT Le
Ing. Marcello Rainò**

