

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Acquedotto Pugliese
U - 07/11/2016 - 0116170



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura ricambi per soffiante SEM 20 c/o impianto depurativo di Monopoli eseguita ad ottobre 2016
Impianto di depurazione	Monopoli
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura valvole di avviamento a vuoto
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, impedirne il degrado e mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/06/2016 Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di valvola di avviamento a vuoto
Denominazione della Ditta affidataria	ELETTROMECCANICA GENTILE di Gianni Gentile
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta pronta a fornire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1981,00 (Euro Millenovecentottantuno/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui tenuto conto di quanto suddetto attesa l'esecuzione in emergenza degli interventi.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta 2228/2016 del 13/06/2016 della ditta ELETTROMECCANICA GENTILE di Gianni Gentile
Allegati	Documenti sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	---

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Di Scipio



Si autorizza: Il Responsabile di Commessa

Ing. Girolamo Vitucci

