

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 20/10/2016 - 0109700

Prot.



A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Minervino.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa di ricircolo fanghi marca Flygt – modello 3102.180 – matricola 0240223 a servizio del sedimentatore finale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19/07/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione degli organi meccanici fuori uso (Kit di riparazione, girante, ecc) e riavvolgimento statore.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.989,84 (duemilanovecentottantanove/84).






acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 289/2016 del 22/09/2016 della ditta Sanvito s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitiello

SANVITO

Via Belfiore, 1 - 70041 - Mottola
 Tel. 0884/222999 - Fax 0884/214000
 Email: info@sanvito.it - www.sanvito.it
 C.O. Fisc. Part. IVA 03172450722
 C.C.I.A.A. 071530714
 REG. IMPRESE DI BASI 037049072

ALLEGATO C

SCHEDA CONSUNTIVO A VALLE DELLA RIPARAZIONE

ORDINE

N° Cdc PTR3000C

Impianto di:	Depurazione		
Comune:	Minervino Murge		
Località:			
Data del Prelievo Apparecchiatura	20/07/2016	Smontata il:	21/07/2016
Intervento per Riparazione N°:	289 / 2016	del	25/07/2016
Tempi previsti per la riparazione	EFFETTUATA		
CONSUNTIVO N°:	289 / 2016	del	22/09/2016
Is. DDT di Riferimento N°:	480	del	06/09/2016

Acquedotto Pugliese
 E - 20/10/2016 - 0109571



Tipo di guasto:	Elettrico / meccanico
Causa di guasto	Il cedimento delle tenute meccaniche ha provocato l'infiltrazione di acqua ed olio nello statore; pompa inchiodata a causa del grippaggio dei cuscinetti; girante logora ed assottigliata

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina	Elettropompa	a servizio di	Ricircolo Fanghi
Modello	FLYGT	Tensione (Volts)	Y 400 / A 230
Modello	3102.180 girante 461	Potenza (kw)	3,1 - 4 poli
Matricola	0240223	Corrente di targa (A)	6,6 - 11
Portata (l/s)		Anno di costruzione	2002
Prevalenza (mt)		Altro:	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€ / h	€	€
Ritiro dell'elettropompa in avaria, depositata a secco	2	12:00	12:30	01:00	€ 37,00	€	37,00
Deposito a secco dell'elettropompa riparata	2	12:00	12:30	01:00	€ 37,00	€	37,00
TOTALE						€	74,00

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€ / h	€	€
Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi	2	07:00	14:00	14:00	€ 37,00	€	518,00
Scambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura	2	07:30	08:30	02:00	€ 37,00	€	74,00
Ripristino morsettiere e pulizia del vano di alloggiamento	2	08:00	10:15	04:30	€ 37,00	€	166,50
Ripristino asse in prossimità della zona di alloggiamento delle tenute meccaniche	2	07:00	13:15	12:30	€ 37,00	€	462,50
Riscaldamento della carcassa statorica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccazione in forno	2	07:00	13:15	12:30	€ 37,00	€	462,50
TOTALE						€	1.221,00

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE							
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto	
Olio isolante			€ 18,87	3	54,25%	€	25,90
Kit di riparazione	FLYGT	6931904	€ 745,00	1	54,25%	€	340,84
Cavo elettrico in neoprene sezione 4G2,5+2x1,5mmq	FLYGT	942059	€ 12,50	10	54,25%	€	57,19
Giunto pressacavo	FLYGT	841793	€ 11,00	1	54,25%	€	5,03
Girante N 461 MT con finitura epossidica	FLYGT	6784712	€ 1.490,00	1	54,25%	€	681,68
Distanziale per albero rotore	FLYGT	4394200	€ 14,50	1	54,25%	€	6,63
Coperchio cuscinetto	FLYGT	6052000	€ 29,00	1	54,25%	€	13,27
Bussola per girante adattiva	FLYGT	4394100	€ 55,00	1	54,25%	€	25,16
Rondella per girante	FLYGT	3381300	€ 10,50	1	54,25%	€	4,80
Riavvolgimento dello statore 3,1kW 4 poli		A60910461	€ 545,00	1	54,25%	€	249,34
TOTALE						€	1.409,84

D) SPESE DI VIAGGIO	km
€ 285,00	190

Costo complessivo intervento	€ 2.989,84
------------------------------	------------

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene:

ACCETTATO	
NON ACCETTATO	

Timbro e firma per AQP

SANVITO S.R.L.
 L'Amministratore Unico
 Sig. **Stefano SANVITO**

N.B.: Tutto il materiale è disponibile in magazzino