

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 18/10/2016 - 0108643



A


Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di San Ferdinando di Puglia.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa di ricircolo fanghi marca Flygt – modello 3085.183 – matricola 0851800 a servizio del sedimentatore finale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19/07/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione degli organi meccanici fuori uso (Kit di riparazione, girante, statore, ecc).
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.515,28 (duemilacinquacentoquindici/28).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 290/2016 del 22/09/2016 della ditta Sanvito s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Ing. Nicola Notarnicola

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci



Via Bionardo, zona industriale
70041 - Marone
casella postale 110
Tel. 0884 222991 - Fax 0884 240009
email info@sanvito.it - www.sanvito.it
Cod. Fisc. Part. IVA 04370467201
Cap. sociale € 1.150.000,00
R.G. IMPRESE DI BARA L. 07/04/99

Acquedotto Pugliese
E - 18/10/2016 - 0108630



ALLEGATO C **SCHEDA CONSUNTIVO A VALLE DELLA RIPARAZIONE** **ORDINE** N° **C&C PTR3000C**

Impianto di:	Depurazione		
Comune	San Ferdinando		
Località			
Data del Prelievo Apparecchiatura	20/07/2016	Smontata il:	21/07/2016
Preventivo per Riparazione N°:	290 / 2016	del	25/07/2016
Tempi previsti per la riparazione	EFFETTUATA		
CONSUNTIVO N:	290 / 2016	del	22/09/2016
Ns. DDT di Riferimento:	481	del	06/09/2016

Tipo di guasto:	Elettrico / meccanico
Causa di guasto	Il cedimento della tenuta meccanica inferiore ha causato l'infiltrazione di acqua nello statore; il grippaggio del cuscinetto superiore ha provocato lo strisciamento dell'albero sul pacco statorico ed il logoramento del relativo alloggiamento

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	Elettropompa	a servizio di	Ricircolo Fanghi
Dati di targa			
Marca:	FLYGT	Tensione (Volts)	Δ 230
Modello	3085.183 girante 434	Potenza (kw)	1,3
Matricola	0851800	Corrente di targa (A)	3,7 / 6,3
Portata (l/s)		Anno di costruzione	2008
Prevalenza (mt)		Altro:	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	€
Ritiro dell'elettropompa in avaria, depositata a secco	2	11:00	11:30	01:00	€ 37,00	€ 37,00	
Deposito a secco dell'elettropompa riparata	2	11:00	11:30	01:00	€ 37,00	€ 37,00	
					TOTALE	€ 74,00	

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	€
Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura	2	07:00	12:00	10:00	€ 37,00	€ 370,00	
Ripristino alloggiamento cuscinetto superiore	2	07:00	09:00	04:00	€ 37,00	€ 148,00	
Ripristino asse in prossimità della zona di alloggiamento delle tenute meccaniche	2	08:00	09:30	03:00	€ 37,00	€ 111,00	
Riscaldamento della carcassa statorica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccazione in forno	2	07:30	13:30	12:00	€ 37,00	€ 444,00	
					TOTALE	€ 1.073,00	

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE							
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto	
Olio isolante			€ 18,87	3	54,25%	€ 25,90	
Kit di riparazione	FLYGT	6018926	€ 705,00	1	54,25%	€ 322,54	
Cavo elettrico in neoprene sezione 4G2,5+2x1,5mmq	FLYGT	942059	€ 12,50	10	54,25%	€ 57,19	
Gommino pressacavo	FLYGT	841793	€ 11,00	1	54,25%	€ 5,03	
Ghiera pressacavo	FLYGT	3978100	€ 19,50	1	54,25%	€ 8,92	
Girante MT 434	FLYGT	4618006	€ 975,00	1	54,25%	€ 446,06	
Statore 1,3kW 4 poli	FLYGT	4084131	€ 650,00	1	54,25%	€ 297,38	
Sede anello tenuta	FLYGT	4263200	€ 29,00	1	54,25%	€ 13,27	
					TOTALE	€ 1.176,28	

D) SPESE DI VIAGGIO	km	
€ 192,00		128

Costo complessivo intervento	€	2.515,28
-------------------------------------	---	-----------------

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene:

ACCETTATO	<input type="checkbox"/>
NON ACCETTATO	<input type="checkbox"/>

Timbro e firma per AQP

N.B.: Tutto il materiale, eccetto la girante, è disponibile in magazzino

SANVITO S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. **Ennio SANVITO**