



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo
Al Direttore Investimenti
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto	<i>Oggetto: Acquedotti di adduzione primaria vettore Casamassima – Canosa – Grumo – Lavori di riparazione perdita all'interno del torrino piezometrico di Grumo sulla condotta by-pass in acciaio del diametro ø 200 in agro di Grumo (Ba).</i>
Impianto	<i>By-pass in acciaio del diametro ø 200.</i>
U.T.	<i>DOPAP – VESAP</i>
Descrizione del disservizio	<i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Casamassima – Canosa.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>Riparazione perdita di circa 4,5 l/sec.</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>08 Novembre 2016 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>
Primi interventi adottati	<i>Inserimento manicotto</i>
Termini di consegna	<i>11 Novembre 2016</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Inserimento di manicotto da due pollici, previa saldatura.</i>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>FAVER S.p.A.</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>€ 2.093,11</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	<i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i>
----------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile VESAP

Si autorizza: II DIRETTORE DOPAP
