

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DSCPI

Alla DOPRI-GESRI

Alla DIRTC-IAUTC

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" Acquedotti di adduzione primaria vettore Sele_diramazione per la Capitanata perdite idriche alle prog. Km.54+430 3 Km. 54+560 in agro del Comune di Ascoli Satriano							
Impianto								
U.T.	Direzione Operativa VESAP							
Descrizione del disservizio	Perdite idriche e messa insicurezza opere							
Motivi dell'emergenza	Disservizio alimentazione idrica e messa in sicurezza.							
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15 luglio 2016							
Primi interventi adottati								
Termini di consegna	immediato							
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavi e rinterri, riparazione tubazione.							
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.P.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31							
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia che opera sui grandi vettori AQP							
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.432,60							
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi rilevati dal tariffario delle opere pubbliche edizione 2013 della Regione Puglia. I prezzi dalla verifica effettuata sono vantaggiosi per AQP.							
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo							
Allegati	Verbale di somma urgenza, relazione tecnica, stima intervento.							





INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

	 	_	
Conto Economico	Investimenti		Euro 5.432,60

II Richiedente-

Il Responsabile dell'Area VESAP

Si autorizza: Il Dirigente DOPAP

INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE LUNGO IL VETTORE SELE DIRAMAZIONE PER LA CAPITANATA ALLE PROG. KM. 57+430 E 57+560 UBICATE NELL'AGRO DI ASCOLI SATRIANO

art. tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				di Misura	TOTALE	Prezzo .	IMPODTI
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	. Unith di		unitario	IMPORTI
	riporte			., <u>.</u>		: 			
	Perdita alla Prog. Km. 57+430	<u>.</u>				· ·			
82	Scavo a sezione obbligata ecc.sino a mt. 2.00	+	5,00	5,00	4,00		100,00	9,47	947,00
. 83	Scavo a sezione obbligata ecc.da mt. 2.00 a mt. 4,00		5,00	5,00	2,00	mc	50,00	12,96	648,00
95	Rinterro con materiale degli scavi		5,00	5,00	4,00	mc	100,00	7,38	73,8,00
4,9	Ribattitura giunto a piombo			n 1 - Address of the State of t	: 70	cm/d	70	3,81	266,70
-	sommano i lavori perdita alla Prog. Km. 57+430				<u> </u>	, i 			2.599,70
	. The state of the				ļ. 	·	***************************************		
	Perdita alia Prog. Km. 57+560	1			ļ	·			
82	Scavo a sezione obbligata ecc.sino a mt. 2.00	·	5,50	5,00	4,00	mc	110,00	9,47	1.041,70
83	Scavo a sezione obbligata ecc.da mt. 2.00 a mt. 4,00	: 	5,50	5,00	2,00	mc	55,00	12,96	712,80
9	5 Rinterro con materiale degli scavi	;	5,50	5,00	4,00	mc	110,00	7,38	811,80
49	Ribattitura giunto a piombo	-			70	cm/d	70	3,81	266,70
	sommano i lavori perdita alla Prog. Km. 57+560								2.833,00

Riepilogo lavori perdite idriche

Perdita alla Prog. Km. 57+430

2.599,70

Perdita alla Prog. Km. 57+560

2.833,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

5.432,70

l'Impresa W

Il Responsalibe del/Procedimento: