

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/10/2016 - 0104684



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Intervento manutenzione di manutenzione campionatore fisso
Impianto	Impianto Depurativo Bisceglie
U.T.	Bari – BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento campionatore fisso
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare con urgenza la funzionalità del campionatore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19 settembre 2016
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento tecnico alla ditta Hach Lange
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione parti malfunzionanti
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Hach Lange srl – Via Rossini 1/A Lainate
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Hach Lange è la ditta installatrice dei campionatori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.191,58
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo di spesa 806418 del 20.09.2016
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI



ATTENZIONE: NUOVO INDIRIZZO E RECAPITI
TELEFONICI

HACH LANGE S.R.L. Via Rossini, 1/A 20020 Lainate

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIGDG-VIGILANZA IGIENICA
Bisceglie 06.45-18.55
Viale E.Orlando

IT- 70100 BARI BA

HACH LANGE
Servizio Assistenza Tecnica

Telefono

+39 02 93575464

Fax

+39 02 93575401

Email

service-it@hach.com

Riferimenti Interni

806418

Date

20.09.2016

n. Verbale (da citare nelle comunicazioni) **806418**
Codice Cliente **256251**

Pagina 1 di 2

Strumento **Autocampionatore serie Buhler 40**
Codice/ numero di serie: **BN4012.57.31511 / 1177410**
numero prestazione 20110169 D'Anteo Domenico eseguita il 20.09.2016
vostro contatto interno Sig. Francesco Fiore 080/5723544

Codice	Descrizione	quantità	Prezzo/Sconto	importo
BM69301	Silicone tube for the chamber. Per	0,50	38,30 - 20,00 %	15,32
BM20027	Nonreturn valve	1,00	86,00 - 20,00 %	68,80
BM900958	Replacement kit pinch valve, valve system station	1,00	455,00 - 20,00 %	364,00
LYD200-PLANT	Costi Sicurezza	1,00	10,90	10,90
LYD202L1	forfait trasferta raggio 150 KM	1,00	235,00	235,00
BM60457	Luftfilter Papierfaltenfilter	1,00	8,20 - 20,00 %	6,56
TSE-MC-BUEHLER	Manutenzione Base SA1 campionatore Buehler	1,00	491,00	491,00

Eseguita riparazione autocampionatore.

Riscontrati i tubi di collegamento della compressore invertiti.

La fase di campionamento non avveniva correttamente a causa di questa inversione.

Causa usura, è stato necessario sostituire il kit valvole, i tubi siliconici, valvola di ritegno aria compressa, e filtro aria.

Eseguita verifica funzionale del gruppo refrigerante.

Eseguita calibrazione volume ed eseguito programma di prelievo standard del cliente.

Non si riscontrano anomalie il campionatore viene lasciato correttamente funzionante.

BN4012.57.31511 S/N 1177410 (Uscita)

totale parziale

EUR

1.191,58

HACH LANGE S.r.l.
Via Roccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.A.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 000000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49031040161900000001421
Swift: DEUTITM1981

HACH LANGE S.r.l. Via Rossini 1/A 20020 Lainate MI
Rapporto Prestazioni 806418
Codice Cliente 256251
Pagina 2 di 2

Totale

EUR 1.191,58

Il presente verbale di intervento contenente l'indicazione delle prestazioni e/o parti fornite, sottoscritto per accettazione, costituisce conferma d'ordine.
Pertanto verrà emessa fattura di pari importo entro il mese corrente al seguente indirizzo di fatturazione.

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Direzione Amministrazione e Fi

Via Cognetti, 36

BARI
70121

Data: 20.09.2016 Firma:



Data: 20.09.2016

Tecnico:



Cliente:



Questa non è una fattura. Gli importi evidenziati sono da intendersi I.V.A. esclusa

SERVIZIO/FORNITURA CONFORME

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002647
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.A.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 000000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT490310401619000000001421
Swift: DEUTITM1981

Francesco Fiore

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>
Inviato: lunedì 19 settembre 2016 11:56
A: 'Vito Lamuraglia'
Cc: 'Nico Notarnicola'; 'Antonia Attanasio'; 'marialaura panunzio'
Oggetto: R: Richiesta manutenzione su autocampionatori di uscita ID Bisceglie e Spinazzola

E' stata già attivata la ditta installatrice Hach Lange.
Ti avviserò non appena avrò la data del loro intervento.
Fiore Francesco

Da: Vito Lamuraglia [mailto:v.lamuraglia@aqp.it]
Inviato: lunedì 19 settembre 2016 10:13
A: 'Francesco Fiore'
Cc: 'Nico Notarnicola'; 'Antonia Attanasio'; 'marialaura panunzio'
Oggetto: Richiesta manutenzione su autocampionatori di uscita ID Bisceglie e Spinazzola

Ciao Franco necessita verificare con urgenza i campionatori di uscita di Bisceglie e Spinazzola.

- Bisceglie mancata aspirazione
- Spinazzola display spento presenza rete ok, probabile avaria scheda a causa di sbalzi elettrici verificatisi in occasione di temporali

Vito Lamuraglia

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Viale V.E.Orlando s.n. - 70123 - BARI (Italy)
Telefono +39 3358782829
e-mail v.lamuraglia@aqp.it

Francesco Fiore

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>
Inviato: venerdì 16 settembre 2016 12:34
A: 'Parovel, Mauro'
Cc: 'Danteo, Domenico'
Oggetto: Manutenzione campionatori

Vi segnalo, nel caso non l'avessi fatto, che tra i campionatori da verificare della BAT è necessario verificare la funzionalità del campionatore installato presso il depuratore di Bisceglie.
Ff