

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 20/10/2016 - 0109694

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa di ricircolo fanghi marca Flygt – modello 3127.180 – matricola 9840041 a servizio del sedimentatore finale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 27/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione degli organi meccanici fuori uso (Kit di riparazione, girante, ecc) e riavvolgimento statore.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.018,32 (tremiladiciotto/32).

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 259/2016 del 22/09/2016 della ditta Sarvito s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci





Via Baccini, 2 - 70010 Sanvito
70010 - Minori
Via S. Pietro, 11
Tel. 085 522990 - Fax 085 214599
Email: info@sanvito.it - www.sanvito.it
Cod. Fisc. Part. IVA 03079850762
Cap. Sociale € 1.125.000,00
REG. IMBRESI DI BARCELONA 104075

Acquedotto Pugliese
E - 20/10/2016 - 0109577



ALLEGATO C **SCHEDA CONSUNTIVO A VALLE DELLA RIPARAZIONE** **ORDINE N° C&C PTR3000C**

Impianto di:	Depurazione		
Comune:	Bisceglie		
Località:	Lama di Macina		
Data del Prelievo Apparecchiatura	27/06/2016	Smontata il:	28/06/2016
Operazioni previste per la riparazione	EFFETTUATA		
Quantità per la Riparazione N°:	259 / 2016	del	28/06/2016
CONSUNTIVO N°:	259 / 2016	del	22/09/2016
Cons. DDT di Riferimento:	427	del	20/07/2016

Tipo di guasto:	Elettrico / meccanico
Causa di guasto	Il grippaggio del cuscinetto superiore, dovuto probabilmente all'ingresso di corpi estranei nel diffusore, ha provocato lo strisciamento del rotore sull'avvolgimento; si constata inoltre il cedimento degli organi soggetti a normale usura

ATTI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

tipo di macchina o apparecchiatura	Elettropompa	a servizio di	Ricircolo fanghi sedimentatore finale n. 4 Pompa n. 2
Caratteristiche di targa			
Marca:	FLYGT	Tensione (Volts)	Y 400 / Δ 230
Modello	3127.180 girante 441	Potenza (kw)	5,9 - 4 poli
Matricola	9840041	Corrente di targa (A)	12 - 21
Portata (l/s)		Anno di costruzione	1998
Relevanza (mt)		Altro:	159kg

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione		Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€
Ritiro dell'elettropompa in avaria, depositata a secco		2	08:30	09:00	01:00	€ 37,00	€ 37,00
Consegna e deposito a secco dell'elettropompa riparata		2	08:30	09:00	01:00	€ 37,00	€ 37,00
						TOTALE	€ 74,00

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai		Periodo del giorno		Durata (h)	
Descrizione		Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€
Disinfezione, smontaggio, sabbiatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi cambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciature		2	07:30	15:30	16:00	€ 37,00	€ 592,00
Ripristino morsettiera e pulizia del vano di alloggiamento		2	07:30	08:30	02:00	€ 37,00	€ 74,00
Ripristino asse in prossimità della zona di alloggiamento delle tenute meccaniche		2	08:00	10:15	04:30	€ 37,00	€ 166,50
Riscaldamento della carcassa statorica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccaatura in forno		2	07:00	09:45	05:30	€ 37,00	€ 203,50
						TOTALE	€ 1.036,00

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE							
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto	
Isolante			€ 18,87	4	54,25%	€ 34,53	
Materiali di riparazione	FLYGT	6931900	€ 1.330,00 ✓	1	54,25%	€ 608,48	
Cavo elettrico in neoprene sezione 4G2,5+2x1,5mmq	FLYGT	942059	€ 12,50	10	54,25%	€ 57,19	
Gommino pressacavo	FLYGT	841793	€ 11,00	1	54,25%	€ 5,03	
Girante 441 LT	FLYGT	3913600	€ 1.600,00 ✓	1	54,25%	€ 732,00	
Avvolgimento dello statore 5,9kW 4 poli		A60910677	€ 892,00	1	54,25%	€ 408,09	
						TOTALE	€ 1.845,32

D) SPESE DI VIAGGIO	km
€ 63,00	42

Costo complessivo intervento	€ 3.018,32
-------------------------------------	-------------------

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene:

ACCETTATO	<input type="checkbox"/>
NON ACCETTATO	<input type="checkbox"/>

Timbro e firma per AQP

SANVITO S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. **Ennio SANVITO**

N.B.: Cavo elettrico e gommino pressacavo disponibili in magazzino