

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
**Art. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 06/09/2016 - 0092269



Alla direzione DOPRI/GEIRI  
Bari

Alla direzione DIRTIC/IAUTC  
Bari

Alla direzione DSCPI  
Bari

<b>Oggetto</b>  RDE-304	45415030 Manutenzione Impianti Depurazione-Somma Urgenza per la riparazione urgente, delle tre soffianti Atlas-Copco. Riparazione da casa madre.
<b>Impianto di depurazione</b>	APRICENA - PD30193C
<b>Area</b>	Area Gestione Depurazione (Foggia)  <b>Centro di Costo</b> PD31093C <b>Codice di Conto</b> 45415030
<b>Descrizione del disservizio</b>	45415030 Manutenzione Impianti Depurazione-Somma Urgenza per la riparazione urgente, delle tre soffianti Atlas-Copco. Riparazione da casa madre.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Somma Urgenza per la riparazione urgente, delle tre soffianti Atlas-Copco. Inoltre, le soffianti sono stati visionati anche dalla Squadra Specialistica, il quale ha rilasciato l'ordine a consuntivo di far riparare le macchine alla casa madre.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	06/09/2016      Emergenze comunicate dai Capo impianti, Verificato dal RCM e approvato dal Capo Area.
<b>Primi interventi adottati</b>	Non sono possibili interventi provvisionali.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata e nei tempi di consegna.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	APRICENA - PD30193C45415030 Manutenzione Impianti DepurazioneSomma Urgenza per la riparazione urgente, delle tre soffianti Atlas-Copco. Riparazione da casa madre.

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
**Art. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	RESPI SRL Via Tommaso Colombo, 39-Z.I. 70123 BARI- MAIL: ariacompressa.respi@tin.it 080/5346133-080/5346133
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Affidabilità del fornitore e del prodotto. Prezzi e scontistica ritenuti congrui. Ditta già censita. <b>Ditta che ha offerto il prezzo più basso</b>
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>Categoria Intervento 45415030 MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE</b> € <b>9.850,00</b> Preventivi: RS78 di € 4.050,00 + RS79 di € 4.450,00 + RS80 di € 1.350,00 = € 9.850,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Affidabilità del fornitore e del prodotto. Prezzi e scontistica ritenuti congrui. Ditta già censita.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Preventivo n°: RS 78; 79; 80 € 9.850,00
<b>Allegati</b>	Preventivo RS 78; 79; 80

<b>Conto Economico</b>	APRICENA - PD30193C Centro di Costo PD31093C Codice di Conto 45415030	X	€ 9.850,00
<b>Conto Economico</b>		X	

Richiedenti Area Depurazione, (per gli impianti di propria competenza)

Dimaso Nazario

  
Giovanni Cagno

Il Responsabile conduzione e manutenzione.

  
Antonio Princigalli

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

MANAGER

(Ing. Danilo ANCORA)

	<b>Ordine di Manutenzione Guasto/Chiamata</b>  N° 3492	Data Emissione: 31/08/2016
		OrdineConsuntivo
		Rev. Del

Incaricato Previsto Consilvio Giorgio

Data Richiesta:

Tipologia Lavoro Elettrico

01/09/2016

Macchina : IE00000011_SOX Ossidazione - Nitrificazione	Collocazione : IE00000011 IMP. DEPURAZIONE di Apricena
Intervento richiesto da: MAT FG/AV - AGD	PRIORITA': Urgente ImpFermo

**Descrizione Problema :** Id. Apricena. Compressore ossidazione. Comunico che il secondo compressore Atlas Copco, al servizio della ossidazione va in allarme. Occorre controllare il motore compreso parte elettrica.

**LAVORO DA SVOLGERE :**

**Note :**

#### Interventi

3995	Cuccitto - Cuccitto Emilio	Ore 3:00	01/09/16 10:00	01/09/16 13:00
Contollo generale della funzionalità del quadro comando compressore e del motore positivo. Gli allarmi sono causati da una perdita di olio dalla tenuta meccanica. Con i tecnici dell'Atlas Copco, anch'essi intervenuti contestualmente a noi, si è convenuti che la macchina ha inoltre bisogno di un tagliando di manutenzione preventiva.				
3996	Consilvio - Consilvio Giorgio	Ore 3:00	01/09/16 10:00	01/09/16 13:00
Contollo generale della funzionalità del quadro comando compressore e del motore positivo. Gli allarmi sono causati da una perdita di olio dalla tenuta meccanica. Con i tecnici dell'Atlas Copco, anch'essi intervenuti contestualmente a noi, si è convenuti che la macchina ha inoltre bisogno di un tagliando di manutenzione preventiva.				

#### Ricambi Utilizzati

Cod.Ricambio	Descrizione	Magazzino	Quantità
--------------	-------------	-----------	----------