

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

Acquedotto Pugliese
U - 05/12/2016 - 0127728

IAUAM
SEDE



TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est Grigliatura	
	Manutenzione straordinaria della griglia Huber in servizio presso la stazione di grigliatura.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo di una griglia a servizio della stazione di grigliatura a causa della rottura di organi meccanici.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/11/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Richiesta di tempestivo intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della griglia Huber mediante la fornitura e montaggio di nuovi componenti meccanici.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella manutenzione di griglie Huber e disponibile ad eseguire le lavorazioni nel più breve tempo possibile.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	14.259,66

Handwritten signatures and initials:
M
E
F.



acquedotto
pugliese
Tacque bene costruire

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del	N. 2490/2016rev del 18/11/2016
Allegati	Preventivo del	N. 2490/2016rev del 18/11/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di Area**
P.I. **G. Maraglino**

**Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio**

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci