



acquedotto
pugliese
Per acqua, bere comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 13/06/2016 - 0063915



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest Stazione di dissabbiatura	
	Manutenzione straordinaria della coclea estrazione sabbie.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della coclea di estrazione sabbie.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/05/2016	ing. Discipio - dott.ssa Portincasa
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza apparecchiatura e richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della coclea estrazione sabbie con fornitura e posa in opera di nuovo motoriduttore, nuovo rivestimento e di nuova coclea senza albero.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco s.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della coclea in parola.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	8.938,00



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. P216235 del 18/05/2016
Allegati	consuntivo	n. P216235 del 18/05/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Giovanni Maraglino

**Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci**