

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 30/11/2016 - 0126006

Prot.



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)  
Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento di stabilizzazione fanghi.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Canosa.
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria elettropompa marca KSB – modello AMAREX F80-210/024UG-190 – matricola 29140152 a servizio della stazione di stabilizzazione fanghi.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto funzionamento della fase di trasferimento dei fanghi dalla stazione di stabilizzazione al post-ispessimento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 20/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione kit di riparazione e riavvolgimento statore.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.509,20 (millecinquecentonove/20).

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 288/2016 del 28/09/2016 della ditta Sanvito s.r.l.
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD**  
**Ing. Nicola Nofarnicola**



**Si autorizza: Il Manager MAT**  
**Ing. Girolamo Vitucci**





Via Belfiore 10, Zola Predosa  
 40013 - Modena  
 Casella postale 110  
 Tel. (059) 2229900 - Fax (059) 2140033  
 e-mail: info@sanvito.it - www.sanvito.it  
 Cciaa. Fisc. Part. IVA 03379480290  
 Cap. sociale € 1.200.000,00  
 REG. IMPRESE DI BARCELONA/129

ALLEGATO C

SCHEDA CONSUNTIVO A VALLE DELLA RIPARAZIONE

ORDINE N° C&C PTR3000C

Impianto di:	Depurazione		
Comune	Canosa di Puglia		
Località			
Data del Prelievo Apparecchiatura	20/06/2016	Smontata il:	21/06/2016
Vs. DDT di ingresso N.	13	del	20/06/2016
Tempi previsti per la riparazione	EFFETTUATA		
Consuntivo per Riparazione N° :	288 / 2016	del	28/09/2016
Ns. DDT di riferimento	507	del	26/09/2016

Acquedotto Pugliese  
 E - 30/11/2016 - 0125996



Tipo di guasto:	Elektrico / meccanico
Causa di guasto	Deterioramento e cedimento degli organi soggetti a normale usura Avvolgimento surriscaldato

**DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO**

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	Electropompa	a servizio di	
<b>Dati di targa</b>			
Marca:	KSB	Tensione (Volts)	400
Modello	AMAREX F80-210/024UG-190	Potenza (kw)	2,4
Matricola	29140152	Corrente di targa (A)	5,8
Portata (l/s)	0,3 - 30	Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)	9,8 - 1	Altro :	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	€
Prelievo dell'elettropompa in avaria, depositata a secco	2	09:00	09:30	01:00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00
Reinstallazione dell'elettropompa riparata	2	09:00	09:30	01:00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00
						<b>TOTALE</b>	<b>€ 74,00</b>

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	€
Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatur:	2	08:00	14:00	12:00	€ 37,00	€ 444,00	€ 444,00
Riscaldamento della carcassa storica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccatura in forn:	2	07:00	11:30	09:00	€ 37,00	€ 333,00	€ 333,00
						<b>TOTALE</b>	<b>€ 777,00</b>

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE							
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto	
Olio isolante			€ 18,87	4	54,25%	€ 34,53	
Kit di riparazione - DISPONIBILE IN MAGAZZINO	KSB	42284956	€ 284,76	1	54,25%	€ 130,28	
Riavvolgimento dello statore 2,4kW 4 poli		A60910226	€ 626,00	1	54,25%	€ 286,40	
						<b>TOTALE</b>	<b>€ 451,20</b>

<b>D) SPESE DI VIAGGIO</b>	km	
€ 207,00		138

<b>Costo complessivo intervento</b>	€	<b>1.509,20</b>
-------------------------------------	---	-----------------

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene :

ACCETTATO	<input type="checkbox"/>
NON ACCETTATO	<input type="checkbox"/>

Timbro e firma per AQP

**SANVITO S.R.L.**  
 L'Amministratore Unico  
 Sig. **Ennio SANVITO**