

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 13/07/2016 - 0075761



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE.

Oggetto	Impianto di depurazione di Bari ovest Individuazione e riparazione/sostituzione di una tratto di tubazione delle acque di servizio.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Bari ovest
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Rilevanti perdite sulla tubazione acqua di servizio da DN 150 e DN 90
Motivi dell'emergenza	Tubazione necessaria al convogliamento dell'acqua alla rete idrica di servizio interna al depuratore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal RCM Maraglino Giovanni
Primi interventi adottati	Eseguiti primi interventi per il tamponamento delle perdite
Termini di consegna	Lavoro già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Individuazione delle perdite e riparazione delle stesse mediante fornitura di n.2 metri di tubazione DN 150, flange, guarnizioni e bulloni e fascia inox DN 90
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service Via R. Zandonai , 15 70024 Gravina in P. -Bari-
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella riparazione delle perdite ed essendo la MAT priva di contratto quadro per la riparazione delle apparecchiature
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.202,50 Sconto del 5%= € 3.042,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo atteso che l'intervento è stato eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 55 del 28.05.2016
Allegati	Ddt n. 13 del 25.05.2016 e scheda lavori

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Intervento ascrivibile

Conto Economico		X	Investimenti		
-----------------	--	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Sì autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

