



LAVORI IN SOMMA URGENZA

Brindisi,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria pozzetto dosaggio acido peracetico
Impianto	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	A causa dell'azione corrosiva dell'acido peracetico, l'impermeabilizzazione del pozzetto di dosaggio si è degradata.
Motivi dell'emergenza	Questa condizione non permette l'utilizzo del pozzetto su indicato e quindi non consente la disinfezione e la filtrazione dell'effluente che potrebbe causare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 08/04/2016
Primi interventi adottati	Nessuno possibile.
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria pozzetto dosaggio acido peracetico
Denominazione della Ditta affidataria	Ecosystem Puglia - Viale Germania Z.I. s.n. - 72019 S. Vito dei Normanni (BR).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.540,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Ecosystem Puglia n.11042016 del 11/04/2016



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune


Allegati	Offerta su indicata.
----------	----------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini




Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone





SINCERT



acquedotto
pugliese
l'acqua, ha le comuni

Acquedotto Pugliese
I - 28/06/2016 - 0070181



VERBALE DI SOMMA URGENZA

Brindisi 13/06/2016

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAROVIGNO CONSORTILE

Premesso che:

- presso l'impianto in oggetto si è riscontrata una perdita di liquame dal pozzetto di dosaggio dell'acido peracetico;
- la fuoriuscita di questo liquame interessa una tratto interno all'impianto;
- tale condizione non permette l'utilizzo della stazione di filtrazione e di successiva disinfezione;
- La mancata filtrazione e disinfezione potrebbe causare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006;

Ciò premesso si è reso necessario procedere alla riparazione delle perdite ed alla impermeabilizzazione del pozzetto su detto. Inoltre si è provveduto allo spostamento del dosaggio dell'acido peracetico in un pozzetto più idoneo per evitare in futuro il ripetersi dell'inconveniente.

Per quanto sopra, gli scriventi dichiarano che l'esecuzione dei lavori sopra indicati riveste carattere di somma urgenza, per cui hanno redatto il presente verbale ai sensi ed agli effetti dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 ed hanno affidato l'intervento alla ditta Ecosystem Puglia di Nigro Marcello per l'importo complessivo di €. 3.540,00 (tremilacinquecentoquaranta/00).

Il proponente

Il Responsabile Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva

Il Responsabile Area Gestione Depurazione TA/BR

Ing Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT Br/Ta

Ing Gaetano Barbone

AQP

