

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 30/11/2016 - 0126120



Prot.

DIRPR
Procurement e Tecnici
SEDE

IAUAM Area Internal Auditing & Risk Management SEDE

GEIRI Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT) Area Coordinamento Gestione Impianti SEDE

Oggetto	Fornitura di ossigeno liquido refrigerato avvenuta nel mese di OTTOBRE 2016				
Impianto di depurazione	Gioia del Colle				
Area	Bari				
Descrizione del disservizio	Disfunzione del processo depurativo a causa dell'arrivo massivo di scarichi anomali provenienti dall'industria casearia				
Motivi dell'emergenza	Neccessità di assicurare il processo biologico.				
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 30/09/16				
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata				
Termini di consegna	Già eseguita				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di kg. 19.104 di ossigeno puro refrigerato, comprensiva di n. 7 viaggi per rabbocco serbatoi, eseguita dal 03/10/2016 al 28/10/2016				
Denominazione della Ditta affidataria	SIAD S.p.A.				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità che ci ha consentito di raggiungere degli ottimi risultati.				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.947,68				





INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi appliccati risultano in linea con quelli sinora riscontrati per analoghe forniture eseguite dalla stessa ditta presso lo stesso impianto	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ddt del mese di Ottobre 2016	
Allegati	Documento sopra indicato.	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Х	Investimenti	

Il Richiedente Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione Luca Picciallo

II Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio

Si autorizzat II Dirigente Ing. Girolamo Vicucei