

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Acquedotto Pugliese
U - 07/11/2016 - 0116133



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di motore elettrico per soffiante c/o l'impianto depurativo di Monopoli
Impianto di depurazione	Monopoli
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura motore elettrico a servizio di soffiante stabilizzazione
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	22/09/2016 Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura, posa in opera e collaudo di motore elettrico MGE da 75 kW
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.581,00 (Euro Tremilacinquecentoottantuno/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.





**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 269/2016 del 26/09/2016
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Responsabile di Commessa

Ing. Girolamo Vitucci

