

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 18/07/2016 - 0077711



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Bari est Intervento di riparazione alle pompe di sollevamento faghi e abbattimento schiume.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Bari est
Area	Bari.
Descrizione del disservizio	Avaria del corpo pompante delle pompe in parola
Motivi dell'emergenza	Pompe necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio riscontrato in data 23/03/2016 ed in data 26/05/2016 dal capo impianto sig. Ruggeri Gaetano
Primi interventi adottati	Attivate in maniera provvisoria pompe di riserva.
Termini di consegna	10gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della pompe e sostituzione di cuscinetti, tenute meccaniche kit di ricambio oltre accessori.
Denominazione della Ditta affidataria	EMIB di Gambacorta Francesco Via Bruno Buozzi ,34/1 70123 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Mancanza del contratto quadro per la riparazione delle apparecchiature e ditta specializzata nella riparazione delle pompe e disponibile ad eseguire la manutenzione delle stesse in tempi brevi;
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.954,91+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo in linea con il mercato specifico
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n.29 del 23.03.2016; n.44 del 26.05.2016; n.45 del 26.05.2016 e n. 46 del 26.05.2016
Allegati	Autorizzazione email del Direttore operativo del 17.06.2016

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Intervento ascrivibile

Conto Economico		X	Investimenti		
-----------------	--	---	--------------	--	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

