

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/10/2016 - 0104711



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Intervento manutenzione di manutenzione campionario fisso
Impianto	Impianto Depurativo Palagiano
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento campionario fisso
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare la funzionalità del campionario
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	31 agosto 2016
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento tecnico alla ditta Hach Lange
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione parti malfunzionanti
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Hach Lange srl – Via Rossini 1/A Lainate
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Hach Lange è la ditta installatrice dei campionatori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.008,82
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo di spesa 806426 del 21.09.2016
Allegati	Vari




acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente



Il Responsabile dell'Area



Si autorizza: Il Direttore DIRRI





De Reghi

ATTENZIONE: NUOVO INDIRIZZO E RECAPITI TELEFONICI

HACH LANGE S.R.L. Via Rossini, 1/A 20020 Lainate

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIGDG-VIGILANZA IGIENICA
Palagianò TA 07.00-13.00
Viale E.Orlando

IT- 70100 BARI BA

HACH LANGE
Servizio Assistenza Tecnica

Telefono
+39 02 93575464

Fax
+39 02 93575401

Email
service-it@hach.com

Riferimenti interni
806426

Date
21.09.2016

n. Verbale (da citare nelle comunicazioni) 806426
Codice Cliente 256251

Pagina 1 di 2

Strumento **BÜHLER 4012-I BL4012.57.31511** +
Codice/ numero di serie: **BL8000.57.00050 / 14620**
numero prestazione 20110194 D'Anteo Domenico eseguita il 21.09.2016
vostro contatto interno Sig. Francesco Fiore 080/5723544

Codice	Descrizione	quantità	Prezzo/Sconto	importo
BM900620	Membrankompressor f. BÜHLER VAR ASF Thor	1,00	446,00 - 20,00 %	356,80
BM900958	Replacement kit pinch valve, valve system station	1,00	455,00 - 20,00 %	364,00
BM60401	control unit (CPU, SP III)	1,00	1.908,00 - 20,00 %	1.526,40
LYD200-PLANT	Costi Sicurezza	1,00	10,90	10,90
BM200011	Firmware b.49 on EPROM	1,00	30,90 - 20,00 %	24,72
TSE-MC-BUEHLER	Manutenzione Base SA1 campionatore Buehler	1,00	491,00	491,00
LYD202L1	forfait trasferta raggio 150 KM	1,00	235,00	235,00

Eseguita riparazione autocampionatore.

Riscontrata anomalia sulla tastiera e sulla CPU (Completa di EEPROM).

Dopo il ripristino, è stata eseguita una verifica funzionale generale.

Causa usura, è stato necessario sostituire il kit valvole, il compressore completo di sensore impulsi e i tubi siliconici.

Eseguita verifica funzionale del gruppo refrigerante.

Eseguita calibrazione volume ed eseguito programma di prelievamento standard del cliente.

Non si riscontrano anomalie il campionatore viene lasciato correttamente funzionante.

BL8000.57.00050 S/N 14620 (Uscita)

totale parziale

EUR

3.008,82

HACH LANGE S.r.l.
Via Roccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 00000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49030310401619000000001421
Swift: DEUTITM1981

HACH LANGE S.r.l. Via Rossini 1/A 20020 Lainate MI
Rapporto Prestazioni 806426
Codice Cliente 256251
Pagina2 di 2

Totale EUR 3.008,82

Il presente verbale di intervento contenente l'indicazione delle prestazioni e/o parti fornite, sottoscritto per accettazione, costituisce conferma d'ordine.
Pertanto verrà emessa fattura di pari importo entro il mese corrente al seguente indirizzo di fatturazione.

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Direzione Amministrazione e Fi

Via Cagnetti, 36

BARI
70121

Data: 21.09.2016 Firma:



Data: 21.09.2016

Tecnico:



Cliente:



Questa non e' una fattura. Gli importi evidenziati sono da intendersi I.V.A. esclusa

RENTZIO/CS/II/JURA CONFORME



HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT0802000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 00000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT490310401619000000001421
Swift: DEUTTM1981

Francesco Fiore

Da: marangi vito <v.marangi@aqp.it>
Inviato: martedì 6 settembre 2016 15:05
A: 'Francesco Fiore'
Oggetto: I: avarie autocampionatori

Ciao Franco, questa mattina il campionatore fisso di **Castellaneta Marina** alla programmazione dell'Arpa è risultato essere in avaria perché la tastiera non risponde ai comandi. E' urgente intervenire anche perché sono previsti due campionamenti al mese.

Saluti
Vito Marangi

Da: marangi vito [mailto:v.marangi@aqp.it]
Inviato: lunedì 31 agosto 2015 14.25
A: 'f.fiore@aqp.it'
Oggetto: I: avarie autocampionatori

Rimangono gli interventi su:
Taranto Gennarini campionatore in uscita
Palagiano tastierino in avaria
Castellaneta Città sostituzione del gruppo frigo
Ginosa Città valvola di torsione (avarìa di aspirazione)
Saluti
Vito Marangi

Da: marangi vito [mailto:v.marangi@aqp.it]
Inviato: giovedì 27 agosto 2015 10.04
A: 'f.fiore@aqp.it'
Oggetto: I: avarie autocampionatori

Caro Franco ti aggiorno situazione auto campionatori:
-Palagiano tastierino in avaria
-Castellaneta Città sostituzione del gruppo frigo
-Taranto Gennarini in uscita programma bloccato su System halted. Reset; quello in ingresso il display rimane spento
Per gli auto campionatori di Taranto Gennarini ti prego la tua consueta attenzione

Saluti
Vito Marangi

Francesco Fiore

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>
Inviato: martedì 13 settembre 2016 12:11
A: 'Parovel, Mauro'
Cc: 'Danteo, Domenico'
Oggetto: Richiesta manutenzione straordinaria campionatori fissi
Priorità: Alta

Si richiede, con procedura di emergenza, intervento Vs. tecnico sui campionatori fissi installati in uscita degli impianti di depurazione AQP di Castellaneta Marina s/n 14636 – Ginosa s/n 14626 – Palagiano s/n 14620.

Fiore Francesco