



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 26/11/2019 - 0093818



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione Gascromatografo Perkin Elmer S/N 680S14100701
Impianto	Laboratorio CIS Taranto
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento strumentazione
Motivi dell'emergenza	Esecuzione analisi chimiche
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/11/2019
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione elettromoltiplicatore
Denominazione della Ditta affidataria	Perkin Elmer SpA - Monza
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta produttrice della strumentazione
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.850,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Ditta Perkin Elmer SpA
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI