



acquedotto
pugliese

Acquedotto Pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 28/06/2016 - 0070190



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Sostituzione paratoia a quattro lati e tubi guida al pozzetto di ricircolo.
Impianto	Impianto di depurazione di Torchiarolo (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La paratoia di isolamento del pozzetto di ricircolo al sedimentatore secondario è fortemente corrosa e non più manovrabile.
Motivi dell'emergenza	Il mancato utilizzo della paratoia non consente la comunicazione dal sedimentatore secondario al pozzetto di ricircolo con ripercussioni negative sul processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 18/05/2016.
Primi interventi adottati	Nessun intervento possibile.
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione della paratoia e dei tubi guida del pozzetto di ricircolo fanghi secondari.
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos s.r.l. - Viale Belgio, 24 773010 Surbo (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.900,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



SINCERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua bene comune


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta Elcos s.r.l. n. 16/119.01 del 23/05/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini



Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br
Ing. Gaetano Barbone





SINCERT